



GRUAS FUERZA

FOLIO

13892

FECHA

29 06 26

CLIENTE

LUM001337

LUMO

ORIGEN

DESTINO

Teotihuacan

NUMERO DE SERIE

36CUY9EDXNG199099

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


SILVERADO

COLOR

Gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO		X	GATO	/		VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			X
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BIAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Lumina buca. s. Jada. Llego en gusa
Llego en gusa

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *A. Flores Sillertha G.S*
FIRMA *[Signature]*
FECHA *[Signature]* HORA 29/06/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México,

atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXI

LUMCO 1337

FORMATO CHECK LIST

PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
RECOPILACION PEMEX SA/ VAGUARDIA - DPTO. COATZACOALCOS
DIRECCION DE ENTREGA: Gerencia De Servicios De Seguridad Fisica De Pemex - Tamaulipas 801, Petrolera, 96500 Coatzacoalcos, Ver..
Coord. Admivo. Alberto Montañez Marino C. 55 2270 3990


SERIE: 38CTU99ED9NNG156812
MARCA: CHEVROLET
SUBMARCA: COMERCIALES
SILVERADO

PLACAS: N2V3163
EDO EMPLACAMIENTO:
PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL
COLOR: Gris
FECHA DE ENTREGA: 29 Julio 2025

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALTO ALTERNADOR		/
LANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LANTAS		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		/
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO	/		PEMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "1"	/		TARJETA DE CIRCULACION (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACION		
LLANTA C/RIN REFACCION	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACION	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACION	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISION: A M
TRACCION: 4X2 4X4
VESTITURAS: SICAS LIMPAS
CUMPLA: 4 46 V8 V12



TANQUE DE GASOLINA

SI	NO	OTROS
/		TUBABURNOS
/		MODELO
/		ESTROBOS
/		ROLL BARS
/		PORTA ESPOSAS
/		LONA
/		BOCINA
/		BALIZADO
/		CONSOLA
/		ESCALON TRASERO
/		RADIO
/		TORRETA
/		CAMARAS

OBSERVACIONES

UNO 99. 30
 PHUD
 SI HELVA HOWTS
 P. TE PERIOD

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO: DOUGLAS BERNI
FECHA: 29 Julio 2025
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO: [Signature]
FECHA: 29 Julio 2025
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: Salvador Coluz Rios
FECHA: