INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25892

FECHA: 14 / 09 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumco1416

ORIGEN:

DESTINO: Tecamac Lumo

NUMERO DE SERIE: 3GCUY9EDXNG207069

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: CHEVROLET

MODELO:

TIPO: SILVERADO

COLOR: Gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION	/	X
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS	/	

PEH-23-58

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR		X
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

3 tumba bumpers amarrados en la parte de atras en la caja

espejo retrovisor derecho roto y con jaula llega en Grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE A. Luna Sicdeville G.	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 10/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1416

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E / S	
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX MARINA - SONORA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Hospital Naval de Guaymas – SEMAR - Blvd. Tetabiate y Potam S/N, Manuel R. Bobadilla, Misión del Sol, 85490 Guaymas, Sonora.. José Ramiro Manjarrés Reyna.

SERIE:	3GCUY9EDXNG207069	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO PICK UP	MODELO	2022

PLACAS:	PEH2358	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Gris	FECHA DE ENTREGA	12 Septiembre 2026
	FINAL					

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
/		PARABRISAS	/		VESTIDURAS		/	REFLEJANTES
/		FAROS	/		ASIENTOS		/	C. PASA CORRIENTE
/		LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		/	PINZAS
/		CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES
/		PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR		/	EXTINTOR
/		EMBLEMAS	/		RADIO	SI	NO	TESTIGOS
/		LIMPIADORES	/		BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS
/		ANTENA		/	ENCENDEDOR			ACEITE
/		ESPEJOS LATERALES		/	CENICERO			TEMPERATURA
/		CHAPAS	/		ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR
/		LLANTAS (4)	/		LLAVES DEL VEHÍCULO (2) (1)			CHECK ENGINE
/		RINES	SÍ	NO	DOCUMENTACIÓN			BOLSA DE AIRE
/		TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA
	/	CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTÍA	ENGOMADO		
SÍ	NO	KIT PARA CAMBIO DE LLANTA		/	PERMISO	ROSA		AMARILLO
	/	GATO		/	POLIZA DE SEGURO	ROJO	/	VERDE
	/	MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN	AZUL		S/ENGOMADO
	/	LLAVE "L"	/		ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	VESTIDURAS		
/		LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	SUCIAS		x LIMPIAS

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A /	M	4X2	4X4 /	SUCIAS	LIMPIAS /	4	V6	V8 /	V12

EQUIPAMIENTO


SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
	/	TORRETA	/		TUMBABURROS		/	PANEL DE CONTROL
	/	SIRENA	/		ROLL BAR		/	CONSOLA
	/	MICROFONO		/	MAMPARA			
	/	BOCINA	/		GANCHOS DE ARRASTRE			
	/	BARRA DE LUCES LED		/	PORTA ESPOSAS			

OBSERVACIONES: Unidad En Grua

Escaneado con CamScanner


SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA:	GOLPE X




VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO


Espejo Retrovisor Roto
Luna



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	

Comentarios y sugerencias:

No Hay Activo Fijo

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

12 Septiembre 2026 Luis Angel Valencia Nava **Firma Entrega**	SELLO	No Hay Activo Fijo **Firma Recibe** 12 Septiembre 2026 **Fecha**

Escaneado con CamScanner