INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25882

FECHA: 09 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumco1407

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan

NUMERO DE SERIE: 3GCUY9EF0MG413727

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
CHEVROLET		SILVERADO	Cafe / Pemex

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO		
BOCINAS		
ANTENA		
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD		
ESPEJO RETROVISOR		
ESPEJOS LATERALES		

	R	E
LLANTA DE REFACCION		
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO		
LLAVES COMBUSTIBLE		
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS	NTF-75-81	

	R	E
LUZ INTERIOR		
LUCES DELANTERAS		
LUCES TRASERAS		
DIRECCIONALES IZQ		
DIRECCIONALES DER		
INTERMITENTES		
CLAXON		
LIMPIADORES		

	R	E
ACUMULADOR		X
TAPON DEL RADIADOR		
TAPON DEL ACEITE		
TAPON DEL COMBUSTIBLE		
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO		
BAYONETA		
OTROS		

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

tiene en cajuela 6 llantas, Jaula, tolveta, 2 camaras ~~internas~~ Externas, 3 llantas sin aire pequeñas golpes y rayones en toda la carroceria (llego en gruas)

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha GS	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 09/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO/1407

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET: ASI395388				E /	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - CHIHUAHUA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Servicios Diversos Mecánicos. Félix U. Gómez 705, Obrera, 33769 Santa Rosalía de Camargo, Chih.. CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA. 6484655637

SERIE:	3GCUY9EF0MG413727	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO	MODELO	2021

PLACAS:	NTF7581	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Cafe	FECHA DE ENTREGA	24 Agosto 2026
	FINAL					

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
/		PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES
/		FAROS	/		ASIENTOS		/	C. PASA CORRIENTE
/		LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		/	PINZAS
/		CALAVERAS		/	TAPETES		/	DESARMADORES
/		PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR		/	EXTINTOR
/		EMBLEMAS	/		RADIO	SI	NO	TESTIGOS
/		LIMPIADORES	/		BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS
/		ANTENA		/	ENCENDEDOR			ACEITE
/		ESPEJOS LATERALES		/	CENICERO			TEMPERATURA
/		CHAPAS	/		ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR
/		LLANTAS (4)			LLAVES DEL VEHÍCULO (2) (1)			CHECK ENGINE
/		RINES	SÍ	NO	DOCUMENTACIÓN			BOLSA DE AIRE
/		TAPON GASOLINA		/	MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA
	/	CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTÍA	ENGOMADO		
SÍ	NO	KIT PARA CAMBIO DE LLANTA		/	PERMISO	ROSA		AMARILLO
	/	GATO		/	POLIZA DE SEGURO	ROJO		VERDE
	/	MANERAL DE GATO		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN	AZUL	/	S/ENGOMADO
	/	LLAVE "L"	/		ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	VESTIDURAS		
	/	LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	SUCIAS		x LIMPIAS

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A /	M	4X2	4X4 /	SUCIAS /	LIMPIAS	4	V6	V8 /	V12

EQUIPAMIENTO


SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
/		TORRETA	/		TUMBABURROS	/		PANEL DE CONTROL
/		SIRENA	/		ROLL BAR	/		CONSOLA
	/	MICROFONO		/	MAMPARA			
/		BOCINA		/	GANCHOS DE ARRASTRE			
/		BARRA DE LUCES LED		/	PORTA ESPOSAS			

OBSERVACIONES: Unidad En Grua * Sin Bateria


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	

Comentarios y sugerencias:

No Hay Activo Fijo

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Luis Angel Valencia Ocoo Firma Entrega 29 Agosto 2026	SELLO	No Hay Activo Fijo Firma Recibe 29 Agosto 2026 Fecha

La Unidad Cuenta Con Daños En Todo La Carroceria, Rayones y Golpes

Escaneado con CamScanner