

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

14044

FECHA

04 08 26

CLIENTE

LUMO

LUMCO1389

ORIGEN

DESTINO

Teoloyucan

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3 G C U V 9 E F O M G 4 1 4 7 5 0

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR

CHEVROLET

SILVERADO

Gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

R

E



ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--



OBSERVACIONES

Jaula y tumba busso

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Arturo Saldarriaga G.S.

FIRMA:

FECHA:

HORA: 04/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

HORA:

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUMCO1389

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 96882				E	S
	PROYECTO		GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	ORDO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SEMAR - PUEBLA		SC	GDL	CHIH	TLAIPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: DESTACAMENTO SEG. A.I.E XICOTEPEC - Nextlalpan, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue. 1/er. Maestre José David Soreque. 221 803 2441


SERIE: 3GCUY9EF0MG414750	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: PBY1587	EDO EMPLACAMIENTO: Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	---------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Gris	FECHA DE ENTREGA: 04 Agosto 2026
----------	---------	-------	-------------	----------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX


TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS	4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>/</td><td></td><td>TUMBABURROS</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>MODULO</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>ESTROBOS</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>ROLL BAS</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>PORTA ESPOSAS</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>LONA</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>BOCINA</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>BALIZADO</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>CONSOLA</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>ESCALON TRASERO</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>RADIO</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>TORRETA</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>CAMARAS</td></tr> </tbody> </table>	SI	NO	OTROS	/		TUMBABURROS	/		MODULO	/		ESTROBOS	/		ROLL BAS	/		PORTA ESPOSAS	/		LONA	/		BOCINA	/		BALIZADO	/		CONSOLA	/		ESCALON TRASERO	/		RADIO	/		TORRETA	/		CAMARAS	OBSERVACIONES Unidad En Grúa
SI	NO	OTROS																																										
/		TUMBABURROS																																										
/		MODULO																																										
/		ESTROBOS																																										
/		ROLL BAS																																										
/		PORTA ESPOSAS																																										
/		LONA																																										
/		BOCINA																																										
/		BALIZADO																																										
/		CONSOLA																																										
/		ESCALON TRASERO																																										
/		RADIO																																										
/		TORRETA																																										
/		CAMARAS																																										


No Hay Down Firm NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 04 Agosto 2026 FECHA	Los Angeles Vokneria NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 03 Agosto 2026 FECHA	Ramon G. Jimenez de la Cruz NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 03 - Agosto - 2026 FECHA
---	---	--

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE