

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25094

FECHA

11 12 25

CLIENTE

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

Guadalupe

NUMERO DE SERIE

35CBY9E10H6424985

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Chevrolet

MODELO

TIPO


Silverado

COLOR

Café

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	DCA-32-60	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☒	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☒	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☒	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☒	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☒	☐



OBSERVACIONES

Sin Bateria y flecha caida en la bota
 prias del Motor Suelto, Sin check list de los traslados
 Sin catalizador

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Schmitt
 FIRMA
 FECHA 11-12-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.


atencion.clientes@gruasforza.com


GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

UMCO 1056



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 90174

E S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
PEMEX SALVAGUARDIA - PUEBLA

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller La piramide: Colonia, Carretera Mexico - Tuxpan Km. 137.5, Lázaro Cárdenas 1101, Reforma la Presa, 43642
Iuilingo, Hgo.. ADRIANA. 55 5414 0267

SERIE: 3GCUY9EF0MG424985

MARCA: CHEVROLET

SUBMARCA SILVERADO

MODELO 2021

PLACAS: PCA3260

EDO EMPLACAMIENTO: Cdmx

PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

Plateado

FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☒	☐
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☒	☐
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☒	☐
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☒	☐
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☒	☐
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA	☒	☐
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☒	☐
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES (1)	☒	☐	CHECK ENGINE	☒	☐
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	☒	☐	BOLSA DE AIRE	☒	☐
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☒	☐
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒	☐	PLACAS	☒	☐	AMARILLO	☒	☐
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	ROJO	☒	☐
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AZUL	☒	☐
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	MULTA	HOLOGRAMA	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	0	00	EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



SI NO

OTROS

OBSERVACIONES

TUMBABURROS
MODULO
ESTROBOS
ROLL BAS
PORTA ESPOSAS
LONA
ROCINA
BALIZADO
CONSOLA
ESCALON TRASERO
RADIO
TORRETA
CAMARAS

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

FECHA

FECHA

