

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25591

FECHA

23 04 26

CLIENTE

Lumo

Lumo 1999

ORIGEN

DESTINO

Cuauhtlan

NUMERO DE SERIE

3GCUY9EFOM6426896

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


SINVERADO

COLOR

cafe/rojo

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NZY-37-71		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

defensa de noche d' todo del copiloto, 1na camara interna
tarjeta y 2 camaras externas,
llega en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *Aitana Siddhartha G.S.*
FIRMA *[Signature]*
FECHA *23/04/26*

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1999


	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 94460			E	S
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - CDMX				GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Depto. Zona Azcapotzalco CDMX. (Seguridad Física) - Manzana 005, Industrial la Presa, 54187 Tlalnepantla, Méx.;
 Agente Lira; 720 164 8717

SERIE: 3GCUY9EF0MG426896	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021	
PLACAS: NZV3171	EDO EMPLACAMIENTO: EDOMEX	PLACAS VIGENTES	SI NO	
ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Cafe	FECHA DE ENTREGA: 22 Abril 2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/	/	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/	/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA			
						0	00	EX	

TRANSMISIÓN A / M	TRACCIÓN 4X2 / 4X4	VESTIDURAS SUCIAS / LIMPIAS	CILINDRAJE 4 / V6 / V8 / V12
----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------



OBSERVACIONES:

* Unidad En GRUAS
 Se Desea Torseto De Circulación
 Si Hay Extintor
 Si Hay Reflejante
 Si Tiene Gato

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	22 Abril 2026 FECHA	23-04-2026 FECHA