INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25904

FECHA: 15 | 10 | 26

CLIENTE: Lumo

LUMC01477

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3GCUV9EF0MG427143

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
CHEVROLET		SILVERADO	Cafe / Perla

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		✓
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS N2V-26-96	/	


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Unidad cae Lado ~~cama~~ con tumbo burros 2 llanta salidas del rin y unidad esta trabada / llego en grua trae Jaula

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Sidderlys G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 15/10/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LOMC01471

FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:						
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO	
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX PTRI - GUANAJUATO	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Refinería Ing. Antonio M. Amor, Pemex Transformación Industrial - Tierra Blanca 400, Bellavista, 36730 Salamanca, Gto., México. Jonathan Rocha. 464 121 8988

SERIE:	3GCUY9EF0MG427143	MARCA:	CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA	SILVERADO PICK UP	MODELO	2021

PLACAS:	NZV2696	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Cafe/Caoba	FECHA DE ENTREGA	15-09-26
	FINAL					

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
✓		PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓	✓	REFLEJANTES NO
✓		FAROS	✓		ASIENTOS	✓	✓	C. PASA CORRIENTE NO
✓		LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES		✓	PINZAS NO
✓		CALAVERAS		✓	TAPETES	✓	✓	DESARMADORES NO
✓		PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓	✓	EXTINTOR NO
✓		EMBLEMAS	✓		RADIO	SI	NO	TESTIGOS
✓	✓	LIMPIADORES	✓		BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS
✓	✓	ANTENA		✓	ENCENDEDOR			ACEITE
✓		ESPEJOS LATERALES		✓	CENICERO			TEMPERATURA
✓		CHAPAS	✓		ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR
✓	✓	LLANTAS (4)	✓		LLAVES DEL VEHÍCULO (2) 2			CHECK ENGINE
✓		RINES	SÍ	NO	DOCUMENTACIÓN			BOLSA DE AIRE
✓	✓	TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA
✓		CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTÍA	ENGOMADO		
SÍ	NO	KIT PARA CAMBIO DE LLANTA		✓	PERMISO	ROSA		AMARILLO ✓
✓	✓	GATO NO		✓	POLIZA DE SEGURO	ROJO		VERDE
✓	✓	MANERAL DE GATO NO		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN	AZUL		S/ENGOMADO
✓	✓	LLAVE "L" NO	✓		ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	VESTIDURAS		
✓	✓	LLANTA C/RIN REFACCIÓN NO		✓	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	SUCIAS		x LIMPIAS

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12


EQUIPAMIENTO

SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
	✓	TORRETA	✓		TUMBABURROS		✓	PANEL DE CONTROL
	✓	SIRENA	✓		ROLL BAR		✓	CONSOLA
	✓	MICROFONO		✓	MAMPARA			
	✓	BOCINA	✓		GANCHOS DE ARRASTRE			
	✓	BARRA DE LUCES LED		✓	PORTA ESPOSAS			
		OBSERVACIONES:						


Escaneado con CamScanner

SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR




Spoiler Flojo





En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Jonatan Rocha Rangel Firma Entrega 19-09-2026 CARLOS FLORES	SELLO	NO HAY PERSONAL ACTIVO P/FIRMA Firma Recibe 15-09-26 Fecha

Escaneado con CamScanner