

LU MCO 1057



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 90174

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
PEMEX SALVAGUARDIA - PUEBLA

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller La piramide: Colonia, Carretera Mexico - Tuxpan Km. 137.5, Lázaro Cárdenas 1101, Reforma la Presa, 43642 Tulancingo, Hgo.. ADRIANA. 55 5414 0267

SERIE: 3GCUY9EF1MG213472

MARCA: CHEVROLET

SUBMARCA SILVERADO

MODELO 1001

PLACAS: NTF3171

EDO EMPLACAMIENTO: edmx

PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

Color

FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☒	☐
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☒	☐
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☒	☐
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☒	☐
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☒	☐
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA	☒	☐
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☒	☐
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES (L)	☒	☐	CHECK ENGINE	☒	☐
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	☒	☐	BOLSA DE AIRE	☒	☐
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☒	☐
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒	☐	PLACAS	☒	☐	AMARILLO	☒	☐
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	ROJO	☒	☐
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AZUL	☒	☐
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	0	00	EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



SI NO

OTROS

- TUMBABURROS
- MODULO
- ESTROBOS
- ROLL BAS
- PORTA ESPOSAS
- LONA
- BOCINA
- BALIZADO
- CONSOLA
- ESCALON TRASERO
- RADIO
- TORRETA
- CAMARAS

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE