

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

13947

FECHA

03/08/26

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

SARABIA

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCUN49E#1NG213472

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


SILVERADO

COLOR

CAFE

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NTF 3171	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE: *[Signature]*
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA: _____ HORA: _____

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____ HORA: _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE: _____
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA: _____ HORA: _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST					ENTRADA	SALIDA
FOLIO		NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE		MANTO COLIN	GR	GOL
				VALLEJO	DIR	COLOSO
						COLEGIO
						PUJA DEL CARMEN
DIRECCION DE ENTREGA:						

SERIE: W6 213472	MARCA: Chrysler	SUBMARCA: Valencia	MODELO:
PLACAS:	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI NO

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
----------	---------	-------	-------	------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPEYES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR			EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO
GATO			PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"			TARETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN	A	M	TRACCIÓN	4X2	4X4	VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS	CIENDRAJE	4	V6	V8	V12
-------------	---	---	----------	-----	-----	------------	--------	---------	-----------	---	----	----	-----

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Car Case 03-08-26		Emiliano Lopez