



# GRUAS FUERZA

FOLIO

13873

FECHA

19/06/20

CLIENTE

LUMCO1309

Luma

ORIGEN

DESTINO

Teoloyucan

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

S G C U Y 9 E F 1 M G 4 1 7 0 5 7

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR


CHEVROLET

SILVERADO

cafe/pe-mex

### INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		
CENICERO		X	GATO	/		VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	WTF-75-44		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



### OBSERVACIONES

2 camaras externas 1 camara interna, difusores, Junta, fombos, bujes mangera suelta del motor

#### ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddartha G.S.

FIRMA

FECHA HORA 19/06/20

#### RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA

#### ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

# 1309

**LUMO** FINANCIERA DEL CENTRO

**FORMATO CHECK LIST** TICKET: 95242

PROYECTO: RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PUNTO SALVAGUARDIA - DPTO. PUEBLA

DIRECCION DE ENTREGA: CDI Pemex - 74129, Planta Petroquímica, Cuarta Secc, Santa María Moyotzingo, Pue. - GILBERTO LEYVA SAN JUAN 782 148 3786


SERIE: 30CUV911MG417057 MARCA: CHEVROLET COMERCIALES SUBMARCA: SILVERADO PICKUP MODELO: 2021

PLACAS: NH 7544 EDO EMPLACAMIENTO: Edomex PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL FINAL COLOR: **Cofe** FECHA DE ENTREGA: **18 Junio 2026**

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ( )	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
		/	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
		/				0	00	EX

TRANSMISIÓN: A / M TRACCIÓN: 4X2 / 4X4 VESTIDURAS: SUCIAS / LIMPIAS CILINDRAJE: 4 / V8 / VS / V12



SI	NO	OTROS
/		TUMBABURROS
/		MODULO
/		ESTROBOS
/		ROLL BAS
/		PORTA ESPOSAS
/		LONA
/		BOCINA
/		BALIZADO
/		CONSOLA
/		ESCALON TRASERO
/		RADIO
/		TORRETA
/		CAMARAS

OBSERVACIONES

**\* Unidad En GARANTIA**

**No Hay Otro Firmas** NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO **18 Junio 2026** FECHA

**Lois Angel Valencia** NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA

**Min. Cuba Villegas Flores** NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA