

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25699

FECHA

03 06 26

CLIENTE

LUMCO1253

Lumo

ORIGEN

Trot

DESTINO

Tlaloyucan

NUMERO DE SERIE

3 G C U Y 9 E F 1 M G 4 2 4 B 2 0

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


SILVERADO

COLOR

rojo / perca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NZV-28-83	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADRLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

2 cámaras externas 1 fofeta 3 llantas en la unidad 1 cámara interna 3 llantas reventadas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siller Hu G.S
FIRMA
FECHA 03/06/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST

LUMC1233

ENTRADA SALIDA

FOLIO:		NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
		VALLEJO		ORO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN		

DIRECCION DE ENTREGA: **Patio Teologuacan**

SERIE: **3BCUY9EF1MEY24820** MARCA: **PNEUMAT** SUBMARCA: **SILVENADO** MODELO: **2021**

PLACAS: **N2V-28-83** EDO EMPLACAMIENTO: **MEXICO** PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL: FINAL: COLOR: **PEMEX** FECHA DE ENTREGA: **02/06/2026**


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES		<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>
LUCE CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS		<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		DESARMADORES		<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR		<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA		<input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE		<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO		<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATURA		<input checked="" type="checkbox"/>
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR		<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES (A) Controles			CHECK ENGINE		<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	BOLSA DE AIRE		<input checked="" type="checkbox"/>
TAPON GASOLINA		<input checked="" type="checkbox"/> N/A	MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA		<input checked="" type="checkbox"/>
CARROCERIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>		SEMIESTRE DE VERIFICACIÓN	SI	NO
HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>		AÑO	1ER	2DO
GATO			PERMISO	<input checked="" type="checkbox"/>		MULTA		
MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE SEGURO	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA	0	EX
LLAVE "L"	<input checked="" type="checkbox"/>		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<input checked="" type="checkbox"/>				
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		TC VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>				
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>				

TRANSMISIÓN: A M

TRACCIÓN: 4X2 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:
**Se ignora combustible y odometro
 por falta de Bateria**

Sin activo fijo
 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO: **Daniel Frias Ramirez**
 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO: **Daniel Frias Ramirez**
 FECHA: **02/06/2026**
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: