

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

13965

FECHA

09/07/26

CLIENTE

LUMO

LUMCO1203

ORIGEN

SARABIA

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCU49E71MG428446

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SIWELADO

COLOR

CAFE

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☐	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☐	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARIETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NZV1604	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

FACIA DELANTERA DANADA

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE: Ortega Lopez
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 09/07/26 HORA: 10:00

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE: [Signature]
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 09/07/26 HORA: 10:00

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE: Raul Gomez
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 09/07/26 HORA: 10:00

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA		
FOLIO:		NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARCA	GB	GOL	DICAS	RATIO	TABASCO
		FORZA SARABIA		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA		UNIDAD DE VENTA							

SERIE	M0428446	MARCA	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO	MODELO	2004
PLACAS	NZV1604	EDO EMPLACAMIENTO	EDO MEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO	
ODOMETRO	INICIAL		COLOR	CAFE	FECHA DE ENTREGA	10/07/26	
	FINAL						

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI	NO	
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN	
/	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SURIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES: UNIDAD CON EQUIPO DE SALVA GUARDA
 INSTALADO Camaras, winch de arrastre, Torre TA
 Bence y Roobar

 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 10/07/26	FECHA	FECHA