

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14027

FECHA

9 07 26

CLIENTE

Luna

LUMCO1368

ORIGEN

DESTINO

Teoloyucan

NUMERO DE SERIE

3 G C U Y 9 E F 2 M G 2 1 5 1 3 4

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


SILVERADO

COLOR

Azul / gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		/	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		/
CENICERO		/	GATO	/		VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		/	NTF-37-76		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR		X	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Vidrio de parabrisa roto. Junta puerta tumbada. 2 cámaras
laterales, 1 cámara interna. Ventana del conductor reventada. 7 Manijas
sacas en conjunto en mal estado.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sillerha G. S.

FIRMA

FECHA

HORA 9/07/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUNCO1368

	FORMATO CHECK LIST		TICKET:				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. TIERRA BLANCA		SC	GDL	CHIH	TALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Seguridad Fisica de Pemex Tierra Blanca - Av. Xalapa 800, Pemex, 95180 Tierra Blanca, Ver.. Pantoja Coordinador Administrativo - 921 179 3934 // 921 139 4325. Pablo Gomez Cantero DZ Tierra Blanca - 669 253 2626

SERIE: 3GCUY9EF2MG215134	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NTF3176	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	--------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: RFE	FECHA DE ENTREGA: 8 Julio 2020
----------	---------	-------	------------	--------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	/	ROSA
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	/	VERDE
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	/	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
				/	/	0	00	EX


TRANSMISIÓN	M
-------------	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----


TANQUE DE GASOLINA



SI	NO	OTROS
/	/	TUMBABURROS
/	/	MODULO
/	/	ESTROBOS
/	/	ROLL BAS
/	/	PORTA ESPOSAS
/	/	LONA
/	/	BOCINA
/	/	BALIZADO
/	/	CONSOLA
/	/	ESCALON TRASERO
/	/	RADIO
/	/	TORRETA
/	/	CAMARAS

OBSERVACIONES

UNIDAD EN SACAS


No ay quien firme NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

8 JULIO 2020


7.7.26

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE