



GRUAS FORZA

FOLIO

13869

FECHA

19/06/26

CLIENTE

LUMCO1321

Lumo

ORIGEN

DESTINO

Teoloyucan

NUMERO DE SERIE

3GCUY9EF2MG215229

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO



SILVERADO

COLOR

Cafe/rojo

INVENTARIO DEL VEHICULO

| | R | E | | R | E | | R | E |
|-------------------------|---|---|-------------------------|---|---|------------------------|---|---|
| AUTOESTEREO | / | | LLANTA DE REFACCION | / | | LLAVES ENCENDIDO | / | |
| BOCINAS | / | | RIN DE REFACCION | / | | LLAVES COMBUSTIBLE | / | |
| ANTENA | / | | TAPONES DE RUEDAS | | X | MANUALES | | X |
| ENCENDEDOR | / | X | LLAVE DE RUEDA | | X | POLIZA DE GARANTIA | | X |
| CENICERO | / | X | GATO | | X | VERIFICACION | | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | / | | MANERAL DE GATO | | X | TARJETA DE CIRCULACION | / | |
| ESPEJO RETROVISOR | / | | REFLEJANTE | | X | PLACAS | / | |
| ESPEJOS LATERALES | / | | HERRAMIENTA | | X | NTF-31-67 | / | |
| LUZ INTERIOR | / | | ACUMULADOR | / | | ODOMETRO AL RECIBIR | | |
| LUCES DELANTERAS | / | | TAPON DEL RADIADOR | / | | ODOMETRO AL ENTREGAR | | |
| LUCES TRASERAS | / | | TAPON DEL ACEITE | / | | | | |
| DIRECCIONALES IZQ | / | | TAPON DEL COMBUSTIBLE | / | | | | |
| DIRECCIONALES DER | / | | TAPON DEL ADBLU | | X | | | |
| INTERMITENTES | / | | TAPON DEL S. HIDRAULICO | / | | | | |
| CLAXON | / | | BAYONETA | / | | | | |
| LIMPIADORES | / | | OTROS | / | | | | |



OBSERVACIONES

2 llantas bajas 7 cámaras externas 1 cámara interna, forqueta, todo en mal estado

llego en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddhartha G.S
 FIRMA [Signature]
 FECHA 19/06/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LVAICO1321



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 06242

✓

S

PROYECTO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. PUEBLA

| | | | | |
|----|-----|------|----------|------------|
| GR | ORO | PUE | ATIZAPAN | BARRIENTOS |
| SC | GR | CHIH | TALAPAN | VALLEJO |

Q.ROO

DIRECCION DE ENTREGA: CPI Pemex - 74129, Planta Petroquimica, Cuarta Secc, Santa Maria Moyotzingo, Pue. GILBERTO LEYVA SAN JUAN 782 148 3786

SERIE: AGCT1Y91E2MG215229 MARCA: CHEVROLET COMERCIALES SUBMARCA: SILVERADO PICK UP MODELO: 2021

PLACAS: NTE3167 EDO EMPLACAMIENTO: Edomex PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL FINAL COLOR: Cafe FECHA DE ENTREGA: 19 Junio 2026


| EXTERIOR | SI | NO | INTERIOR | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD | SI | NO |
|------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|--------------------------|-----|------------|
| PARABRISAS | / | | VESTIDURAS | / | | REFLEJANTES | / | |
| FAROS | / | | ASIENOS | / | | C. PASA CORRIENTE | / | |
| LUCES CUARTOS | / | | CINTURONES | / | | PINZAS | | / |
| CALAVERAS | / | | TAPETES | | / | DESARMADORES | | / |
| PARRILLA | / | | ESPEJO RETROVISOR | / | | EXTINTOR | | / |
| EMBLEMAS | / | | RADIO | / | | TESTIGOS ENCENDIDOS | SI | NO |
| LIMPIADORES | / | | BOCINAS | / | | SISTEMA DE FRENOS | | / |
| ANTENA | / | | ENCENDEDOR | | / | ACEITE | | / |
| ESPEJOS LATERALES | / | | CENICERO | | / | TEMPERATURA | | / |
| CHAPAS | / | | ELEVADORES | / | | FALLO ALTERNADOR | | / |
| LLANTAS (4) | / | | LLAVES () | / | | CHECK ENGINE | | / |
| RINES | / | | DOCUMENTACIÓN | SI | NO | BOLSA DE AIRE | | / |
| TAPON GASOLINA | / | | MANUAL DE MANTENIMIENTO | | / | SENSOR DE LLANTA | | / |
| CARROCERIA SIN GOLPES | | / | POLIZA DE GARANTIA | | / | ENGOMADO | | |
| HERRAMIENTA | SI | NO | PLACAS | / | | AMARILLO | | ROSA |
| GATO | | / | PERMISO | | / | ROJO | | VERDE |
| MANERAL DE GATO | | / | POLIZA DE SEGURO | | / | AZUL | | S/ENGOMADO |
| LLAVE "L" | | / | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | / | | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN | | |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | | / | TC VIGENTE | / | | AÑO | 1ER | 2DO |
| BIRLO DE SEGURIDAD | | / | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN | / | | MULTA | | |
| | | | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | / | | HOLOGRAMA | | |
| | | | | | | 0 | 00 | EX |

TRANSMISIÓN: A / M

TRACCIÓN: 4X2 / 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS / LIMPIAS

CILINDRAJE: 4 / V6 / V8 / V12



SI NO

| OTROS | |
|-------|-----------------|
| / | TUMBABURROS |
| / | MODULO |
| / | ESTROBOS |
| / | ROLL BAS |
| / | PORTA ESPOSAS |
| / | LONA |
| / | BOCINA |
| / | BALIZADO |
| / | CONSOLA |
| / | ESCALON TRASERO |
| / | RADIO |
| / | TORRETA |
| / | LAMARAS |

OBSERVACIONES: Unidad en Brua

No Hay Quien Firmar
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
19 Junio 2026
FECHA

Nombre y Firma de Traslado
Nombre y Firma de Traslado
19 Junio 2026
FECHA

Nombre y Firma del Cliente
Nombre y Firma del Cliente
FECHA