INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 13909

FECHA: 10 06 26

CLIENTE: LUMCO

LUMCO1279

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan

NUMERO DE SERIE: 3GCUY9EF2MG424177

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: CHEVROLET

MODELO:

TIPO: SILVERADO

COLOR: corte/perla

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO		/	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/	
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/	
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		X
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
CLAXON	/		BAYONETA	/	
LIMPIADORES	/		OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR

E F E F

OBSERVACIONES

2 camaras externas 1 camara interna tumba bursas torreta sin tapa de combustible y 1 llanta ponchada

llega en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 10/06/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC01279

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET: 95549	E	S

PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO DE POZARICA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Departamento de Zona Poza Rica - Av. Central Ote. 148, Miguel Hidalgo y Costilla, 93260 Poza Rica de Hidalgo, Ver.. Agente Misael. 55 4644 0202

SERIE:	3GCUY9EF2MG424177	MARCA:	CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA	SILVERADO PICK UP	MODELO	2021

PLACAS:	NZV2867	EDO EMPLACAMIENTO:	EdoMex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	N/A	COLOR	Cafe	FECHA DE ENTREGA	09-Jun-2026
	FINAL	N/A				

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES		✓	DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR		✓
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS		✓
ANTENA	✓		ENCENDEDOR		✓	ACEITE		✓
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO		✓	TEMPERATURA		✓
CHAPAS	✓		ELEVADORES		✓	FALLO ALTERNADOR		✓
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (1)	✓		CHECK ENGINE		✓
RINES	✓		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		✓
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA		✓
CARROCERIA SIN GOLPES		✓	POLIZA DE GARANTIA	✓		**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS	✓		AMARILLO		ROSA
GATO	~~SI~~	✓	PERMISO		✓	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	~~SI~~	✓	POLIZA DE SEGURO		✓	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	SI	✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓	**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	SI	✓	TC VIGENTE		✓	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	SI	✓				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓	**HOLOGRAMA**		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓	0 / 00		EX

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



SI	NO	OTROS
✓		TUMBABURROS
✓		MODULO
	✓	ESTROBOS
✓		ROLL BAS
	✓	PORTA ESPOSAS
	✓	LONA
✓		BOCINA
✓		BALIZADO
✓		CONSOLA
	✓	ESCALON TRASERO
✓		RADIO
✓		TOBRETA
✓		CAMARAS

OBSERVACIONES

Se entrega Unidad en Grua
Descompuesta
Sistema Electrico
Calentor.

No hay A.F que firme	Fabian Hernandez Lopez	Gerardo Murrieta Martinez
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

Escaneado con CamScanner