## INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25905

FECHA: 15 | 10 | 26

CLIENTE: Lumo

Lumco1472

ORIGEN:

DESTINO: Tecamac Lumo

NUMERO DE SERIE: 3GCUYJEF2MG426303

NUMERO DE MOTOR:

| MARCA | MODELO | TIPO | COLOR |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | | SILVERADO | Café/Perla |

### INVENTARIO DEL VEHICULO

| | R | E | | R | E | | R | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOESTEREO | ✓ | | LLANTA DE REFACCION | ✓ | | LLAVES ENCENDIDO | ✓ | |
| BOCINAS | ✓ | | RIN DE REFACCION | ✓ | | LLAVES COMBUSTIBLE | ✓ | |
| ANTENA | ✓ | | TAPONES DE RUEDAS | | X | MANUALES | | |
| ENCENDEDOR | | X | LLAVE DE RUEDA | ✓ | | POLIZA DE GARANTIA | | |
| CENICERO | | X | GATO | ✓ | | VERIFICACION | | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | ✓ | | MANERAL DE GATO | ✓ | | TARJETA DE CIRCULACION | | |
| ESPEJO RETROVISOR | ✓ | | REFLEJANTE | ✓ | | PLACAS | ✓ | |
| ESPEJOS LATERALES | ✓ | | HERRAMIENTA | | X | NZV-26-95 | | |

| | R | E | | R | E |
|---|---|---|---|---|---|
| LUZ INTERIOR | ✓ | | ACUMULADOR | ✓ | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | | TAPON DEL RADIADOR | ✓ | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | | TAPON DEL ACEITE | ✓ | |
| DIRECCIONALES IZQ | ✓ | | TAPON DEL COMBUSTIBLE | ✓ | |
| DIRECCIONALES DER | ✓ | | TAPON DEL ADBLU | | X |
| INTERMITENTES | ✓ | | TAPON DEL S. HIDRAULICO | ✓ | |
| CLAXON | ✓ | | BAYONETA | ✓ | |
| LIMPIADORES | ✓ | | OTROS | ✓ | |

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR




### OBSERVACIONES

Llantas bajas con poca cise con Jaula y tumba ~~tumb~~ burros

Llego Unidad en grua

| ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN | RECIBO DE UNIDAD OPERADOR | ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE |
|---|---|---|
| NOMBRE Arturo Siddarthe G.S | NOMBRE | NOMBRE |
| FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| FECHA HORA 15/10/26 | FECHA HORA | FECHA HORA |

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUHC01472

| FINANCIERA DEL CENTRO | FORMATO CHECK LIST | TICKET: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROYECTO | GB | QRO | PUE | ATIZAPAN | BARRIENTOS | Q.ROO |
| | RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX PTRI - GUANAJUATO | SC | GDL | CHIH | TLALPAN | VALLEJO | |

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Refinería Ing. Antonio M. Amor, Pemex Transformación Industrial - Tierra Blanca 400, Bellavista, 36730 Salamanca, Gto., México. Jonathan Rocha. 464 121 8988

| SERIE: | 3GCUY9EF2MG426303 | MARCA: | CHEVROLET COMERCIALES | SUBMARCA | SILVERADO PICK UP | MODELO | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PLACAS: | NZV2695 | EDO EMPLACAMIENTO: | Edomex | PLACAS VIGENTES | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| ODOMETRO | INICIAL | | COLOR | Café/crema | FECHA DE ENTREGA | 14-oct-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FINAL | | | | | |

| SÍ | NO | EXTERIOR | SÍ | NO | INTERIORES | SÍ | NO | KIT DE SEGURIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | | PARABRISAS | ✓ | | VESTIDURAS | ✓ | | REFLEJANTES |
| ✓ | | FAROS | ✓ | | ASIENTOS | ✓ | | C. PASA CORRIENTE |
| ✓ | | LUCES CUARTOS | ✓ | | CINTURONES | | ✓ | PINZAS |
| ✓ | | CALAVERAS | | ✓ | TAPETES | ✓ | | DESARMADORES 2 |
| ✓ | | PARRILLA | ✓ | | ESPEJO RETROVISOR | ✓ | | EXTINTOR |
| ✓ | | EMBLEMAS | ✓ | | RADIO | SI | NO | TESTIGOS |
| ✓ | | LIMPIADORES | ✓ | | BOCINAS | | | SISTEMA DE FRENOS |
| ✓ | | ANTENA | | ✓ | ENCENDEDOR | | | ACEITE |
| ✓ | | ESPEJOS LATERALES | | ✓ | CENICERO | | | TEMPERATURA |
| ✓ | | CHAPAS | ✓ | | ELEVADORES | | | FALLO ALTERNADOR |
| ✓ | | LLANTAS (4) | ✓ | | LLAVES DEL VEHÍCULO (2) 2 | | | CHECK ENGINE |
| ✓ | | RINES | SÍ | NO | DOCUMENTACIÓN | | | BOLSA DE AIRE |
| ✓ | | TAPON GASOLINA | ✓ | | MANUAL DE MANTENIMIENTO | | | SENSOR DE LLANTA |
| ✓ | | CARROCERIA SIN GOLPES | ✓ | | POLIZA DE GARANTÍA | ENGOMADO | | |
| SÍ | NO | KIT PARA CAMBIO DE LLANTA | | ✓ | PERMISO | ROSA | | AMARILLO |
| ✓ | | GATO | | ✓ | POLIZA DE SEGURO | ROJO | | VERDE |
| ✓ | | MANERAL DE GATO | | ✓ | TARJETA DE CIRCULACIÓN | AZUL | | S/ENGOMADO |
| ✓ | | LLAVE "L" | ✓ | | ENGOMADO DE VERIFICACIÓN | VESTIDURAS | | |
| ✓ | | LLANTA C/RIN REFACCIÓN | | ✓ | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | SUCIAS | | x LIMPIAS |

| TRANSMISIÓN | | TRACCIÓN | | VESTIDURAS | | CILINDRAJE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~A~~ | M | 4X2 | ~~4X4~~ | ~~SUCIAS~~ | LIMPIAS | 4 | V6 | ~~V8~~ | V12 |


## EQUIPAMIENTO

| SÍ | NO | EQUIPO LUZ Y SONIDO | SÍ | NO | ESTRUCTURA METÁLICA | SÍ | NO | TECNOLOGÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | TORRETA | ✓ | | TUMBABURROS | | ✓ | PANEL DE CONTROL |
| | ✓ | SIRENA | ✓ | | ROLL BAR | | ✓ | CONSOLA |
| | ✓ | MICROFONO | | ✓ | MAMPARA | | | |
| | ✓ | BOCINA | ✓ | | GANCHOS DE ARRASTRE | | | |
| | ✓ | BARRA DE LUCES LED | | ✓ | PORTA ESPOSAS | | | |
| | | OBSERVACIONES: | | | | | | |


Escaneado con CamScanner

| SIMBOLOGIA | RATON: | ABOLLADURA: O | GOLPE X |
|---|---|---|---|


VISTA LADO IZQUIERDO





VISTA LADO DERECHO



| VISTA FRENTE | VISTA TRASERA | VISTA SUPERIOR |
|---|---|---|






***En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO***

TANQUE DE GASOLINA




| Encuesta | Puntuación |
|---|---|
| **Preguntas de Satisfacción del Cliente** | **1 al 6** |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | |
| **Comentarios y sugerencias:** | |
| | |
| | |
| | **NOMBRE Y FIRMA CLIENTE** |

**Recibe de conformidad y a entera satisfacción.**

| | | |
|---|---|---|
| CARLOS FLORES | | NO HAY PERSONAL ACTIVO PARA FIRMA |
| Firma Entrega | SELLO | Firma Recibe |
| 14-09-26 | | 15-09-26 |
| | | Fecha |

Escaneado con CamScanner