

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO
25573

FECHA
11 04 2026

CLIENTE
LUMCO **1194**



ORIGEN _____ DESTINO **Cuautitlan**

NUMERO DE SERIE **3GCUY9EF2MG428178** NUMERO DE MOTOR _____

MARCA **CHEVROLET** MODELO _____ TIPO **SILVERADO** COLOR **cafe**

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/	X	GATO	/		VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	N2V-28-90		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADDBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Con tumba buros dañado con fierros faltantes, parafusos y cemas exteriores y l interior, unidad oxidada.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN
NOMBRE **A. J. S. Siddharth G. S.**
FIRMA _____
FECHA _____ HORA **11/04/26**

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR
NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

Lumco1194

	FORMATO CHECK LIST					TICKET: 93716			E	S
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - HIDALGO					GB SC	QRO GDL	PUE CHH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Refinería Tula Hidalgo - 42978 Atitalaquia, Hgo...

3GCUY9EF2MG428178

SERIE: 3GCUY9EF8MG401440	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NTF7660 / NZU 2890	EDO EMPLACAMIENTO: EDO MEX	PLACAS VIGENTES: SI NO
----------------------------	----------------------------	------------------------

ODOMETRO INICIAL: ?	COLOR: CAEE	FECHA DE ENTREGA: 10/4/26
---------------------	-------------	---------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE			AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/					MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M	TRACCIÓN: 4X2 4X4	VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS	CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12
------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------

TANQUE DE GASOLINA 	SI NO OTROS TUMBABURROS MODULO ESTROBOS ROLL BAS PORTA ESPOSAS LONA BOCINA BALIZADO CONSOLA ESCALON TRASERO RADIO TORRETA CAMARAS	OBSERVACIONES
------------------------	---	---------------

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	JOSE PARRAFOX NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Christian Yair Carabaz Fdez. NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	10/4/26	FECHA