

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO
25680

FECHA
22 5 26

LUMCO1237

CLIENTE
LUMO

ORIGEN
DESTINO
CUATITLAN

NUMERO DE SERIE
3GCUY9E#3M921005S
NUMERO DE MOTOR

MARCA
DODGE
MODELO
TIPO
RAM
COLOR
CAFE

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	X		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/				
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADLBU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

5 LLANTAS EN CABINA
SIN TUBA BURROS

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE ABEL ORTEGA	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA [Signature]	FIRMA	FIRMA
FECHA 22-5-26	FECHA	FECHA
HORA	HORA	HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

1231



FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST

TICKET: 95360

E S

PROYECTO
TRASLADO DE UNIDADES AF

GB	ORO	PUE	ATZAPAN	BARRIENTOS	Q ROO
SC	GDL	CHIH	TALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller AYO Av. Mariano Otero 435, Moderna, 44190 Guadalajara, Jalisco.; OSCAR GUTIERREZ;

SERIE: 3GCUY9EF3MG210055

MARCA: CHEVROLET
COMERCIALES

SUBMARCA: SILVERADO
PICK UP

MODELO: 2021

PLACAS: NTF3181

EDO EMPLACAMIENTO:

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL

COLOR: **CHFE**

FECHA DE ENTREGA: **22-MAYO-2024**


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		DESARMADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>		TEMPERATURA		
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES ()	<input checked="" type="checkbox"/>		CHECK ENGINE		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	SI NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>		AMARILLO	ROSA	
GATO			PERMISO	<input checked="" type="checkbox"/>		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE SEGURO	<input checked="" type="checkbox"/>		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	<input checked="" type="checkbox"/>		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<input checked="" type="checkbox"/>		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		TC VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>					MULTA		
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA		
0			00			EX		

TRANSMISIÓN A M

TRACCIÓN 4X2 4X4

VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE 4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:
La unidad le quitaron las placas
Le va 5 llantas nuevas
Eco, PSE 2007

<p><i>CAR CUE</i> NOMBRE Y FIRMA</p> <p>21-05-2024 FECHA</p>	<p><i>pac</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO</p> <p>22-MAYO-2024 FECHA</p>	<p><i>no hay firma de oc hivo fijo</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE</p> <p>FECHA</p>
--	--	--

