



## FORMATO CHECK LIST

PROYECTO

TICKET:.

E / S

GB QRO PUE ATIZAPAN BARRIENTOS  
SC GDL CHIH TLALPAN VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Forza Cuautitlán


SERIE: 3GCUY8EF3MG419098 MARCA: CHEVROLET SUBMARCA SILVERADO MODELO 2021

PLACAS: PBV-47-45 EDO EMPLACAMIENTO: MEXICO PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL 169831 COLOR Blanco FECHA DE ENTREGA






EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA			ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1) Control			CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	N/A		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO		/	PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS	4 V6 V8 / V12



OBSERVACIONES:

Sin activo fijo NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	Daniel Fries Ramírez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Carlos Fries Lopez Total NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	17/12/2025 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: 
VISTA LADO IZQUERDO			
			
VISTA LADO DERECHO			
			
VISTA FREnte	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR	
			

En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
_____	
_____	
_____	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	

## INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25136

FECHA

18 12 25

CLIENTE

LUMO

LUUC01091

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCUY9EF3MG419098

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

Blanca

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTODESTREO  
BOCINAS  
ANTENA  
ENCENDEDOR  
CENICERO  
CINTURONES DE SEGURIDAD  
ESPEJO RETROVISOR  
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	
/	X
/	X
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION  
RIN DE REFACCION  
TAPONES DE RUEDAS  
LLAVE DE RUEDA  
GATO  
MANERAL DE GATO  
REFLEJANTE  
HERRAMIENTA

R	E
/	
/	
/	X
/	X
/	X
/	X
/	X

LLAVES ENCENDIDO  
LLAVES COMBUSTIBLE  
MANUALES  
POLIZA DE GARANTIA  
VERIFICACION  
TARJETA DE CIRCULACION  
PLACAS

PBY-47-45

R	E
/	
/	
/	X
/	

LUZ INTERIOR  
LUCES DELANTERAS  
LUCES TRASERAS  
DIRECCIONALES IZQ  
DIRECCIONALES DER  
INTERMITENTES  
CLAXON  
LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ACUMULADOR  
TAPON DEL RADIADOR  
TAPON DEL ACEITE  
TAPON DEL COMBUSTIBLE  
TAPON DEL ADBLU  
TAPON DEL S. HIDRAULICO  
BAYONETA  
OTROS

R	E
/	
/	
/	X
/	
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR

169869

ODOMETRO AL ENTREGAR




## OBSERVACIONES

se pintada no color original. abayadura en puerta de cojuela

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sánchez de la Garza  
FIRMA   
FECHA 18-12-25 HORA

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO