



GRUAS FORZA

INVENTARIO VEHICULOS

FOLIO

24819

FECHA

10 06 26

CLIENTE

Lumo

Cumco1285

ORIGEN

DESTINO

Tecoyucaan

NUMERO DE SERIE

3 G C U Y 9 E F 3 M G 4 2 0 6 1 0

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLE

MODELO

TIPO


SILVERADO

COLOR

catel pomez

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/	/	MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO	/	X	GATO	/		VERIFICACION	/	/
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/	X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/	X	NTF-75-93	/	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/	X	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

con lonas 1 llanta volcane torreta y tumba bujes 2 camaras exte 1 camara interca 1 tonta

[llave en grua]

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sddarths G. S.
FIRMA
FECHA 10/06/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1285

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 95912			E	S
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. GUANAJUATO				GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Pemex - Amatlán 302, Pemex, 36730 Salamanca, Gto.. Noe Flores. 55 8023 6582

SERIE: 3GCUY9EF3MG420610	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NTF-7593	EDO EMPLACAMIENTO: Edo. Mex	PLACAS VIGENTES: SI NO
------------------	-----------------------------	------------------------

ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	COLOR: CAFE	FECHA DE ENTREGA: 10/JUNIO/2016
------------------	----------------	-------------	---------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (✓)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA

SI NO

OTROS

- / TUMBABURROS
- / MODULO
- / ESTROBOS
- / ROLL BAS
- / PORTA ESPOSAS
- / LONA
- / BOCINA
- / BALIZADO
- / CONSOLA
- / ESCALON TRASERO
- / RADIO
- / TORRETA
- / CAMARAS

OBSERVACIONES

Eco. PSE 2219

se entrega unidad en graa por fallas mecanicas no tiene pila

no hay quien firme	José Manuel López Gómez	Noé Flores Morales
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	10/JUNIO/2016	09/JUNIO/2016
	FECHA	FECHA