

25359

14	2	26
----	---	----

LCMC1148

DESTINO

NUMERO DE MOTOR

3	G	P	V	Y	Q	E	F	3	M	G	Y	Z	S	Y	Z	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COLOR

PAGE

SILVERADO

CAFE

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	X		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	X		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	X		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	X	
CENICERO	X		GATO	/		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		NZV3161		
	R	E		R	E			
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	X				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				

OBSERVACIONES

DEFENSA DELANTERA DAÑADA AGARRADA CON
LAZOS
GUANTERA ROTA
ASIENTOS DAÑADOS

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE**NOMBRE**

FIRMA

FECHA

HORA

M



GRUAS FORZA MEXICO

1198

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE

MARIO COLIN

GBV

GDL

DICAS

PATIO MERIDA

TABASCO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

FORZA SARA BIA

SERIE: 3GCUY96F3M9425422

MARCA: Chevrolet

SUBMARCA: Silverado

MODELO: 2021

PLACAS: N2U-31-61

EDO EMPLACAMIENTO: EDOMEX

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

No visible

FINAL

No visible

COLOR

Cafe

FECHA DE ENTREGA

13-02-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
GATO	/		PERMISO		/	AÑO	1ER	2DO
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	MULTA		
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	HOLOGRAMA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	00	0	EX
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/			

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Traslado en grua

NOMBRE Y FIRMA ACIVO FUG

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

13/02/26

FECHA


13-02-26

FECHA


13-02-26

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE X
------------	---	--	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE