INVENTARIO VEHICULO

GRUAS FORZA

FOLIO 25883

FECHA 04/09/26

CLIENTE Lumo

Lumco1406

ORIGEN

DESTINO Tcoloyucan

NUMERO DE SERIE 3GCUY9EF3MG423918

NUMERO DE MOTOR

MARCA CHEVROLET

MODELO

TIPO SILVERADO

COLOR Cafe/Perla

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE		
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		✓
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		✓	POLIZA DE GARANTIA		✓
CENICERO		X	GATO	/		VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	NZV-15-98		

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR		✓
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR		✓
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE		✓
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE		✓
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		✓
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO		✓
CLAXON	/		BAYONETA		✓
LIMPIADORES	/		OTROS		✓

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Unidad con 4 llantas en la caja, Jala lumba bumes luces
2 camaras retrovis. 1 salpica. (Llega en grua)

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha GS	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 04/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidraulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de Mexico

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1406

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET: ASI395391				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - CHIHUAHUA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Servicios Diversos Mecánicos. Félix U. Gómez 705, Obrera, 33769 Santa Rosalía de Camargo, Chih.. CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA. 6484655637

SERIE:	3GCUY9EF3MG432398	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO	MODELO	2021

PLACAS:	NZV1740	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Cafe	FECHA DE ENTREGA	29 Agosto 2026
	FINAL					

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
/		PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES
/		FAROS	/		ASIENTOS		/	C. PASA CORRIENTE
/		LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		/	PINZAS
/		CALAVERAS		/	TAPETES		/	DESARMADORES
/		PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR		/	EXTINTOR
/		EMBLEMAS	/		RADIO	SI	NO	TESTIGOS
/		LIMPIADORES	/		BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS
/		ANTENA		/	ENCENDEDOR			ACEITE
/		ESPEJOS LATERALES		/	CENICERO			TEMPERATURA
/		CHAPAS	/		ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR
/		LLANTAS (4)			LLAVES DEL VEHÍCULO (2)			CHECK ENGINE
/		RINES	SÍ	NO	DOCUMENTACIÓN			BOLSA DE AIRE
/		TAPON GASOLINA		/	MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA
	/	CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTÍA	ENGOMADO		
SÍ	NO	KIT PARA CAMBIO DE LLANTA		/	PERMISO	ROSA		AMARILLO
/		GATO		/	POLIZA DE SEGURO	ROJO		VERDE
/		MANERAL DE GATO		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN	AZUL	/	S/ENGOMADO
/		LLAVE "L"	/		ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	VESTIDURAS		
/		LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	SUCIAS		x LIMPIAS

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A /	M	4X2	4X4	SUCIAS /	LIMPIAS	4	V6	V8 /	V12

EQUIPAMIENTO


SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
/		TORRETA	/		TUMBABURROS	/		PANEL DE CONTROL
/		SIRENA	/		ROLL BAR	/		CONSOLA
	/	MICROFONO		/	MAMPARA			
/		BOCINA		/	GANCHOS DE ARRASTRE			
/		BARRA DE LUCES LED		/	PORTA ESPOSAS			

OBSERVACIONES: Unidad En Grua * Sin Bateria


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	

Comentarios y sugerencias:

Do Hoy Achoo F.

NOMBRE Y FIRMA CLIENT

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Luis Angel Valencia Daoo Firma Entrega 29 Agosto 2026	SELLO	Do Hoy Achoo Fpo Firma Recibe 29 Agosto 2026 Fecha

La Unidad Cuanto Con Daños En Todo La Carroceria, Rayones y Golpes

Escaneado con CamScanner