



GRUAS
FORZA

FOLIO

25121

FECHA

CLIENTE

CUMU

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE MOTOR

NUMERO DE SERIE

30CVY9EF4H6206550

MARCA

Cherol

MODELO

TIPO

Silverado

COLOR

Plate

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

VTF 3173

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADRLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS


R

E

ODOMETRO AL RECIBIR

15665

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Unidad en g. r. g. es. p. jo. da. r. a. d. e. y. S. n. t. e.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: .

E **S**

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: . . .

SERIE: 38CUY93F4M6206550

MARCA: Chevrolet

SUBMARCA: Silverado

MODELO: 2021

PLACAS: NTF-31-73

EDO EMPLACAMIENTO: Edo de Mex

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL

156665

FINAL

156665

COLOR

Pantalla/Permax

FECHA DE ENTREGA

16 12 25

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA		/	MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO	/	VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO 2022	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

No hay activo Gso Jorge Ortiz Pule

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

16 12 25

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

16 12 25

FECHA

No hay activo Fijo


NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

16 12 25


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE