



FOLIO
24814
 FECHA
10 06 26

CLIENTE
Lumo

Lumco 12 ro

ORIGEN DESTINO **Trabajo Juan**


NUMERO DE SERIE **3GCUY9EF4MG216611** NUMERO DE MOTOR

MARCA **CASVELLET** TIPO **SILVERADO** COLOR **Naranja/peña**

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	R	E	R	E	R	E
BOCINAS						
ANTENA						
ENCENDEDOR						
GENICERO						
CINTURONES DE SEGURIDAD						
ESPEJO RETROVISOR						
ESPEJOS LATERALES						
LLAVES ENCENDIDO						
LLAVES COMBUSTIBLE						
MANUALES						
POLIZA DE GARANTIA						
VERIFICACION						
TARJETA DE CIRCULACION						
PLACAS						NTF-31-78

LUZ INTERIOR	R	E	R	E	R	E
LUCES DELANTERAS						
LUCES TRASERAS						
DIRECCIONALES IZQ						
DIRECCIONALES DER						
INTERMITENTES						
CLAXON						
LIMPIADORES						
ACUMULADOR						
TAPON DEL RADIADOR						
TAPON DEL ACEITE						
TAPON DEL COMBUSTIBLE						
TAPON DEL ADBLU						
TAPON DEL S. HIDRAULICO						
BAYONETA						
OTROS						



OBSERVACIONES

*San fumba buenas de brossa rota 2 coxinas extra 1 interior 1 torca
 3 llantas extra 4 2 llantas con vin mas 1 llanta volada
 Espiga de parabrisas rota (llega en gus)*

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Alejo Siddarth G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA <i>[Signature]</i>	FIRMA	FIRMA
FECHA 10/06/26	FECHA	FECHA
HORA	HORA	HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidraulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



FORMATO CHECK LIST

LUINO 01290

TICKET: 95912

E

S

PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. GUANAJUATO

GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
SC	GDL	CHIH	TALPAN	VALLEJO	

DIRECCION DE ENTREGA: Pemex - Amatlán 302, Pemex, 36730 Salamanca, Gto., Noe Flores. 55 8023 6582

SERIE: 3GCUY9EF4MG216611 MARCA: CHEVROLET SUBMARCAS SILVERADO MODELO 2021

PLACAS: NTR-31-78 EDO EMPLACAMIENTO: Edo. Mex PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL COLOR CAFE FECHA DE ENTREGA 09/15/2026

EXTERIOR	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	SI	VESTIDURAS			REFLEJANTES		
FAROS	SI	ASIENTOS	SI		C. PASA CORRIENTE	SI	
LUCES CUARTOS	SI	CINTURONES	SI		PINZAS		SI
CALAVERAS	SI	TAPETES	SI		DESARMADORES		SI
PARRILLA	SI	ESPEJO RETROVISOR	SI		EXTINTOR		SI
EMBLEMAS	SI	RADIO	SI		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	SI	BOCINAS	SI		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	SI	ENCENDEADOR	SI		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	SI	CENICERO	SI		TEMPERATURA		
CHAPAS	SI	ELEVADORES	SI		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	SI	LLAVES (✓)	SI	NO	CHECK ENGINE		
RINES	SI	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	SI	MANUAL DE MANTENIMIENTO	SI		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	SI	POLIZA DE GARANTIA	SI		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	PLACAS	SI		AMARILLO	ROSA	
GATO	SI	PERMISO	SI		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	SI	POLIZA DE SEGURO	SI		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	SI	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	SI		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	SI	TC VIGENTE	SI		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	SI		SI		MULTA		
					HOLOGRAMA		
					0	00	EX

TRANSMISIÓN A M TRACCIÓN 4X2 4X4 VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS CILINDRALE 4 V6 Y8 V12

TANQUE DE GASOLINA SI NO OTROS

Observaciones: Edo. DSE 1302 sale unidad en grua por fallas mecanicas Trae parabrisas estrallado

TUMBABURROS	SI
MODULO	SI
ESTROBOS	SI
ROLL BAS	SI
PORTA ESPOSAS	SI
LONA	SI
BOCINA	SI
BAUZADO	SI
CONSOLA	SI
ESCALON TRASERO	SI
RADIO	SI
TORRETA	SI
CAMARAS	SI

110 hay poca firme

Nombre y firma activo hijo: Noé Flores Gomez 09/15/2026

Nombre y firma del cliente: Noé Flores Bordeles 09/15/2026