

GRUAS
FORZA

14024

9 07 26

Luise

LMCO1375

--

Tealavucan

3	G	C	U	Y	9	F	F	4	M	G	4	1	2	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

CHEVROLET

--

SILVERADO

Gu's

	R	E	
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA
CENICERO	☐	☒	GATO
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA

	R	E	
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO
CLAXON	☒	☐	BAYONETA
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS

	R	E	
LLAVES ENCENDIDO	☒	☐	
LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☒	
MANUALES	☒	☐	
POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	
VERIFICACION	☐	☒	
TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒	
PLACAS	☐	☒	

ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

--	--	--	--	--	--	--	--

Tabla y tumba bucos. Llego en giva

NOMBRE A. Luis Siddons G.S.
FIRMA [Signature]
FECHA [Signature] HORA 9/07/26

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____ HORA _____

M



GRUAS FORZA MEXICO

LUM C1375

1

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 96497				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX MARINA - VERACRUZ		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Gerencia De Servicios De Seguridad Fisica De Pemex - Tamaulipas 801, Petrolera, 96500 Coatzacoalcos, Ver.;
 VICTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ; 5547936582


SERIE: 3GCUY9EF4MG412208	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: PBY4720 <i>NO 3/P</i>	EDO EMPLACAMIENTO: 103069 <i>#</i>	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------------------------	------------------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: <i>gris</i>	FECHA DE ENTREGA: 8 Julio 2026
----------	---------	-------	--------------------	--------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☒	VESTIDURAS	☒	☒	REFLEJANTES	☒	☒
FAROS	☒	☒	ASIENTOS	☒	☒	C. PASA CORRIENTE	☒	☒
LUCES CUARTOS	☒	☒	CINTURONES	☒	☒	PINZAS	☒	☒
CALAVERAS	☒	☒	TAPETES	☒	☒	DESARMADORES	☒	☒
PARRILLA	☒	☒	ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	EXTINTOR	☒	☒
EMBLEMAS	☒	☒	RADIO	☒	☒	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒
LIMPIADORES	☒	☒	BOCINAS	☒	☒	SISTEMA DE FRENOS	☒	☒
ANTENA	☒	☒	ENCENDEDOR	☒	☒	ACEITE	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	CENICERO	☒	☒	TEMPERATURA	☒	☒
CHAPAS	☒	☒	ELEVADORES	☒	☒	FALLO ALTERNADOR	☒	☒
LLANTAS (4)	☒	☒	LLAVES (L)	☒	☒	CHECK ENGINE	☒	☒
RINES	☒	☒	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☒	☒
TAPON GASOLINA	☒	☒	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☒	SENSOR DE LLANTA	☒	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒	☒	AMARILLO		ROSA
GATO	☒	☒	PERMISO	☒	☒	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒	☒	POLIZA DE SEGURO	☒	☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☒	TC VIGENTE	☒	☒	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☒	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☒	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAGE
A ☒ M ☒	4X2 ☒ 4X4 ☒	SUCIAS ☒ LIMPIAS ☒	4 ☒ 6 ☒ 8 ☒ V12 ☒

TANQUE DE GASOLINA 	OBSERVACIONES: UNIDAD EN GRUPO
--	--

No al Poder FIrme NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 05/07/2026 8 Julio 2026	CABO IN CEJIN MONTE AUCENDINO RONCIGLIZ NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 07 Julio 2026 FECHA
--	--	--

