

14026

9	07	26
---	----	----

Lumco1367

Luna

NUMERO DE MOTOR


3	G	C	U	Y	9	E	F	4	M	6	4	1	5	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COLOR

CHEVROLET

SILVERADO

Griss



Tuata, tumba buros en caja arriba de la camioneta. //go
en gila

NOMBRE Autaro Siddhartha G.S.

FIRMA

FECHA 11/07/26 HORA 9/07/26

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1367

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 96497				E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX MARINA - VERACRUZ				SC	GDL	CHIH	TALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Gerencia De Servicios De Seguridad Fisica De Pemex - Tamaulipas 801, Petrolera, 96500 Coatzacoalcos, Ver.;

VICTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ; 5547936582

SERIE: 3GCUY9EF4MG415061	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: PBYS352 <i>no 5/11</i>	EDO EMPLACAMIENTO: <i>103104</i>	PLACAS VIGENTES	SI	NO
--------------------------------	----------------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: <i>gris</i>	FECHA DE ENTREGA: <i>8 Julio 2026</i>
----------	---------	-------	--------------------	---------------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/	
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/	
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/	
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/	
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/	
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/	
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/	
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/	
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/	
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES (1)	/	/	CHECK ENGINE	/	/	
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/	
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	/	ROSA	/
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	/	VERDE	/
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	/	S/ENGOMADO	/
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	/	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA			
						0	/	00	EX


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:


UNIDOS EN GRUPO

<i>No ay QUEW</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO <i>FIZME</i>	<i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO <i>OS. [Signature]</i>	<i>CANO IMCEJIM</i> <i>ROMEO AUGUSTO RODRIGUEZ</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE <i>[Signature]</i>
FECHA	FECHA	FECHA
	<i>8 Julio 2026</i>	<i>07 Julio 2026</i>


SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------




VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdnos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	
Preguntas de Satisfacción del Cliente	Puntuación
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado *	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	