

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

25857

FECHA

24 08 26

CLIENTE

Lumo

ORIGEN

Teolapacán Lumo

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCUY9EF4MG415067

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

Silverado



COLOR

Gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	☒	☒	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☒	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☒	MANERAL DE GATO	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	REFLEJANTE	☒	☒	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	HERRAMIENTA	☒	☒			

LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR							
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR							
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐								
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐								
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒								
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐								
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐								
LIPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐								



OBSERVACIONES

Sin problemas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Arturo Siddhartha G.S.
FIRMA: [Firma]
FECHA: 24/08/26
HORA: 24/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: [Nombre]
FIRMA: [Firma]
FECHA: [Fecha]
HORA: [Hora]

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: Alejandro [Nombre]
FIRMA: [Firma]
FECHA: [Fecha]
HORA: [Hora]

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUM 1367

8

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS
				VALLEJO	QRO	COLOSIO	PATIO MERIDA
FORZA TEOLOYUCAN						COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN
DIRECCIÓN DE ENTREGA: CONSIGNA NN CHATARRERA							

SERIE: MG 415061	MARCA: Chevrolet	SUBMARCA: Silverado	MODELO: 2021
------------------	------------------	---------------------	--------------

PLACAS: S/P	EDO EMPLACAMIENTO: S/P	PLACAS VIGENTES: SI NO
-------------	------------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL	56686	COLOR	Gris	FECHA DE ENTREGA	24/08/26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN
A M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 V6 V8 V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:
Unidad Arranca y Avanza Sediduras de Asientos Delanteros Rota Con Rolbar Banca y Tumbaburo


Detario Guevara NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO FECHA 24/08/26	Alejandro Mendez Basilio NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	---	-------------------------------------

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE