

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25348

FECHA

CLIENTE

Luz

ORIGEN

Cauhtitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 G C U Y 9 E F 4 M G 4 7 9 1 6 3

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


Silverado

COLOR

Cafe

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	NTF-75-80	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

2 llaves

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sidelpho G.S.
FIRMA
FECHA 29/01/2016 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

Lum001124



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 91702

E

S

PROYECTO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
PEMEX SALVAGUARDIA - CIUDAD DE MEXICO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Av. Ricardo Flores Magón 234, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX. Edgar Sanchez. 55 5475 0196

SERIE: 3GCUY9EF4MG416193

MARCA: CHEVROLET
COMERCIALES

SUBMARCA SILVERADO
PICK UP

MODELO 2021

PLACAS: NTF7580

EDO EMPLACAMIENTO: **EDOMEX**

PLACAS VIGENTES ☐ SI ☒ NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

24687
24689

COLOR

CAFE

FECHA DE ENTREGA

28-01-26


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☒	☐
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☒	☐
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☐	☐
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☐	☒	ACEITE	☐	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☐	☒	TEMPERATURA	☐	☐
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☐	☒	FALLO ALTERNADOR	☐	☐
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES () 2 JUEGOS	☒	☐	CHECK ENGINE	☐	☐
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	☒	☐	BOLSA DE AIRE	☐	☐
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☐	☐	SENSOR DE LLANTA	☐	☐
CARROCERIA SIN GOLPES	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☐	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒	☐	PLACAS	☐	☐	AMARILLO	☐	ROSA
GATO	☐	☐	PERMISO	☐	☐	ROJO	☐	VERDE
MANERAL DE GATO	☐	☐	POLIZA DE SEGURO	☐	☐	AZUL	☐	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☐	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☐	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☐	☐	TC VIGENTE	☐	☐	AÑO 2021	1ER	2DO ☒
BIRLO DE SEGURIDAD	☐	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☐	☐	MULTA	☐	☐
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☐	☐	HOLOGRAMA		
						60	00	EX

TRANSMISIÓN	
☒ A	☐ M

TRACCIÓN	
☐ 4X2	☒ 4X4

VESTIDURAS	
☐ SUCIAS	☒ LIMPIAS

CILINDRAJE			
☐ 4	☐ V6	☒ V8	☐ V12



SI	NO	OTROS
☒	☐	TUMBABURROS
☒	☐	MODULO
☒	☐	ESTROBOS
☒	☐	ROLL BAS
☒	☐	PORTA ESPOSAS
☒	☐	LONA
☒	☐	BOCINA
☒	☐	BALIZADO
☒	☐	CONSOLA
☒	☐	ESCALON TRASERO
☒	☐	RADIO
☒	☐	TORRETA
☒	☐	CAMARAS

OBSERVACIONES

**NO SE PUDO OBSERVAR
EL TABLERO YA QUE
NOTIENE CONECTATE
LA PILA**

NO HAY FIRMAS

RICARDO FLORES

Edgar Samuel Sanchez Domico
630468

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

28-01-26

28-01-26

28/01/2026


FECHA

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE