


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

1177

FECHA

19/05/20

CLIENTE

LMO

LUMCO0717

ORIGEN

SABABIA

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3GCUY9E74NG476761

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SULEMANO

COLOR

CAFE

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOBATERIA	☒	☐	LLANTA DE REPUSION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BORNAS	☒	☐	RIN DE REPUSION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENCERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NTE3574		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RABADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ABSU	☒	☐			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BATONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

SIN GASERIA

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: *[Signature]*
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA: *[Signature]*

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: *[Signature]*
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA: 19-08-20

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: *[Signature]*
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA: *[Signature]*

Calle Olivo N°18, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tullitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SAIDA

INSTRUMENTE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE

MARCA COLIN

GS

GBL

ENCAS

RETO METERIA

VALORES DEL CLIENTE

APR 1 2020 05

VALERO

QRO

COTISO

COLIGIOS

PLAZA DEL CLIENTE

DIRECCIÓN DE ENTREGA

SERIE M6 4167 C1

MARCA Chevrolet

SUBMARCA Silverado

MODELO

PLACAS:

EDO EMPACAMIENTO:

PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL

COLOR

FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCCS CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
TAPON GASOLINA	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOlsa DE AIRe		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
HERRAMIENTA	SI	NO	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
GATO	/		PLACAS	/		SI		NO
MANERAL DE GATO	/		PERMISO	/		SEMANESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLAVE "L"	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLANTA C/RIN REFACCION	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		DO	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				


TRANSMISIÓN A M

TRACCIÓN 4X2 4X4

VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE 4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

[Handwritten signature]

CLIENTE *[Handwritten signature]*
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO PUO
FECHA 19. de - 26

DESBORRADOR *[Handwritten signature]*
NOMBRE Y FIRMA DE TRASADO
FECHA
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE *[Handwritten signature]*
FECHA