





FORMATO CHECK LIST

TICKET: 94333

E

S

PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - TAMAULIPAS

GB	QRO	PUJ	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
SC	GDL	CHH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Av. Álvaro Obregón, Refinería Madero, Cd Madero, Tamps.; FELIPE GARCIA -; 33 1345 8434


SERIE: 3GCUY9EF4MG417182    MARCA: CHEVROLET COMERCIALES    SUBMARCA: SILVERADO PICK UP    MODELO: 2021

PLACAS: NTE7577    EDO EMPLACAMIENTO: Edo. Mex    PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL FINAL    COLOR: CAFE    FECHA DE ENTREGA:

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M    TRACCIÓN: 4X2 4X4    VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS    CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12




OBSERVACIONES: Unidad en grua  
Trae parabrisas estrellado


no hay firma de activo fijo    NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO    5050 Manuel Lopez Gomez    NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO    Felipe Garcia Lopez    NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE    24/04/26    FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE <b>X</b>
------------	--------	-------------	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan <b>SATISFECHO</b> te encuentras con el <b>SERVICIO</b>		
Comentarios y sugerencias:		
		<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>