



GRUAS FORZA

FOLIO

24818

FECHA

10 06 26

CLIENTE

Lumo

LUMCO1287

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 G C U Y 9 E F F Y M G 4 2 2 5 3 0

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEMOLLET

MODELO

TIPO



SILVERADO

COLOR

Cafe/pepex

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO		X
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE		X
ANTENA		/	TAPONES DE RUEDAS	/	X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		/	LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA		/
CENICERO		X	GATO	/		VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	N2V-17-02		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		/			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Vidrio de parabrisas 100% 2 curvas externas 1 camara interna
contumbas bujes y torsetas 3 llantas extra 1 mas con llanta y sin

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *Alicia Saldanña G.S*
FIRMA *[Signature]*
FECHA *10/06/26* HORA *10/06/26*

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1287

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 95912		E	S	
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. GUANAJUATO				GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Pemex - Amatlán 302, Pemex, 36730 Salamanca, Gto.. Noe Flores. 55 8023 6582									

SERIE: 3GCUY9EF4MG422530	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NZV-1702	EDO EMPLACAMIENTO: <i>Edo. Mex</i>	PLACAS VIGENTES: SI NO
------------------	------------------------------------	------------------------

ODOMETRO INICIAL	COLOR: <i>CAFE</i>	FECHA DE ENTREGA: <i>09/JUNIO/2028</i>
------------------	--------------------	--


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
/ A	M

TRACCIÓN	
/ 4X2	4X4

VESTIDURAS	
/ SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
/ 4	V6	V8	V12



SI	NO	OTROS
/		TUMBABURROS
/		MODULO
/		ESTROBOS
/		ROLL BAS
/		PORTA ESPOSAS
/		LONA
/		BOCINA
/		BALIZADO
/		CONSOLA
/		ESCALÓN TRASERO
/		RADIO
/		TORRETA
/		CAMARAS

OBSERVACIONES

*Eco. PSE 1237
La unidad sale en grua por falla mecanicas tras parabrisas estrellado*

<i>hay quien firme</i>	<i>Jose Manuel Lopez Garcia</i>	<i>Noe Flores Morales</i>
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
	<i>09/JUNIO/2028</i>	<i>09/JUNIO/2028</i>
FECHA	FECHA	FECHA