

 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 90174				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - PUEBLA		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: SERVICIO GUERRERO: Av. de los Técnicos, Rancho Viejo, 73177 Huauchinango, Pue.. ADRIANA. 55 5414 0267

SERIE: 3GCUY9EF4MG425377	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: SILVERADO	MODELO: 2021
--------------------------	------------------	---------------------	--------------

PLACAS: NZV1623	EDO EMPLACAMIENTO: Edo de Méx	PLACAS VIGENTES: SI NO
-----------------	-------------------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		No Arranca	CAFE de Plata	10 Diciembre 2025

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO		
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/			
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/			
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/			
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/			
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/			
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO		
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	0			
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/			
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/			
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/			
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1) 2	/		CHECK ENGINE	/			
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/			
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/			
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO				
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	/	ROSA		
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	/	VERDE		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	/	S/ENGOMADO		
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	2021	1ER	2DO	
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA	/	SI		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA				
						0	/	00	SI	EX

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----

TANQUE DE GASOLINA
 No Arranca


SI	NO	OTROS
/		TUMBABURROS
/		MODULO
/		ESTROBOS
/		ROLL BAS
/		PORTA ESPOSAS
/		LONA
/		BOCINA
/		BALIZADO
/		CONSOLA
/		ESCALON TRASERO
/		RADIO
/		TORRETA
/		CAMARAS

La Unidad No Enciende y se traslado en grua


No hay Activo Pto Qe Pasa Llegada en Pto Coahuila NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 10 / Diciembre / 2025 FECHA	Adalid Huillo Morales NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 10 Diciembre 2025 FECHA	Anaí Hecderma Torres NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 10 Diciembre - 2025 FECHA
--	---	--

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25095

FECHA

11/12/25

CLIENTE

LUMU

ORIGEN

DESTINO

Cuernavaca

NUMERO DE SERIE

37CUY9E54H6425377

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Chevrolet

MODELO

TIPO

Silverado

COLOR

Gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

N 2V-16-23

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR

OBSERVACIONES

Unidad en grua y piezas de cabina y motor
 Swift Unidad en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE Juan Carlos...
 FIRMA
 FECHA 11-12-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO