



GRUAS FORZA

INVENTARIO VEHICULO

FOLIO

24822

FECHA

10 06 26

CLIENTE

L00001282

Luna

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3 G C U Y 9 E F 4 M G 4 2 5 8 5 0

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR



CHEVROLET

SILVERADO

cefe/roca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N2V-16-05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADDBLU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

Con tona, camera interior, tona 2 camaras externas 5 llantas extra y una mas con llanta y rin con fumba buros No abre cafre de la camioneta. Llego en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Arturo Siddon... FIRMA... HORA 10/06/26

NOMBRE... FIRMA... HORA

NOMBRE... FIRMA... HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

383 1282

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 95912			E	S	
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. GUANAJUATO				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Pemex - Amatlán 302, Pemex, 36730 Salamanca, Gto.. Noe Flores. 55 8023 6582

SERIE: 3GCUY9EF4MG425850	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021	
PLACAS: NZV1605	EDO EMPLACAMIENTO: Edo. Mex	PLACAS VIGENTES	SI NO	
ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: CAFE	FECHA DE ENTREGA: 10/JUNIO/2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M	TRACCIÓN: 4X2 4X4	VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS	CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12
------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------

TANQUE DE GASOLINA

SI	NO	OTROS
/		TUMBABURROS
/		MODULO
/		ESTROBOS
/		ROLL BAS
/		PORTA ESPOSAS
/		LONA
/		BOCINA
/		BALIZADO
/		CONSOLA
/		ESCALON TRASERO
/		RADIO
/		TORRETA
/		CAMARAS

OBSERVACIONES

Eco, PSE 3107

La unidad se entrega en grua por fallas

Mecanica y Trac el parabrisas instalado

NO HAY QUIEN FIRME NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	Jopel José Manuel Lopez Gomez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Noe Flores Morales NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	10/JUNIO/2026 FECHA	09/JUNIO/2026 FECHA