

GRUAS
FORZA

25096

11	12	2025
----	----	------

2010

LVMS01059

--

Partition

3	6	C	U	Y	9	E	F	S	M	G	4	1	6	0	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHEVROLET

COLORADO

Cafe

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NTF-75-84		
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐			
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADRLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☒			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



Defensa ~~trazo~~ caída sujeta con alambres y sin torzeta de
cuerdas.

NOMBRE A. J. de Siqueira Pereira
FIRMA [Signature]
FECHA 10/12/25 HORA 09:57

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____ HORA _____

M



GRUAS FORA MEXICO

SIMBOLOGIA

RATON:




ABOLLADURA:




GOLPE X


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 90174				E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - PUEBLA				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: SERVICIO GUERRERO: Av. de los Técnicos, Rancho Viejo, 73177 Huauchinango, Pue.. ADRIANA. 55 5414 0267

SERIE: 3GCUY9EF5MG416090	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: SILVERADO	MODELO: 2021
--------------------------	------------------	---------------------	--------------

PLACAS: NTF7584	EDO EMPLACAMIENTO: Edo de Mex	PLACAS VIGENTES: SI ☒ NO ☒
-----------------	-------------------------------	--

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		No Enciende	CAFE Pamec	Diciembre 2025


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒		
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE	☒		
LUCE CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS	☒		
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES	☒		
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒		
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS	☒		
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE	☒		
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA	☒		
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR	☒		
LLANTAS (4)	☒		LLAVES ()	☒		CHECK ENGINE	☒		
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☒		
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒		
CARROCERIA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒		AMARILLO	☒	ROSA	
GATO	☒		PERMISO	☒		ROJO	☒	VERDE	
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AZUL	☒	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO	2021	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		MULTA	SI		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA			
						0	00	SI	EX

TRANSMISIÓN
A ☒ M

TRACCIÓN
4X2 ☒ 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS ☒ LIMPIAS

CILINDRAJE
4 ☒ V8 ☒ V8 ☒ V12

TANQUE DE GASOLINA


SI	NO	OTROS
☒		TUMBABURROS
☒		MODULO
☒		ESTROBOS
☒		ROLL BAS
☒		PORTA ESPOSAS
☒		LONA
☒		BOCINA
☒		BALIZADO
☒		CONSOLA
☒		ESCALON TRASERO
☒		RADIO
☒		TORRETA
☒		CAMARAS

OBSERVACIONES
La Unidad No Enciende y se
Traslada En grua

No Hay Activo Fijo Que Pasa
llegada En Patio Forza Cuat. 164

Adalid Murillo Morales

Anali Ledezma Torres

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

FECHA

FECHA

Diciembre 2025

10-Diciembre-2025