

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS FORZA

FOLIO

25687

FECHA

02 06 26

CLIENTE

Luca

Luca 1246

ORIGEN

DESTINO

Talpaquero

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3 G C O Y 9 E F S M G 4 1 7 6 6 7

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR



CHEVROLET

SILVERADO

cafe/rojo

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	R	E	LLANTA DE REFACCION	R	E	LLAVES ENCENDIDO	R	E
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MTF-75-94	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADJBU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

*con jamba buias detensa. adelfus caida y camaras externas
 forda sml tapa de catal de gasolinas. Masticos dentro de la unidad.
 2 Montas con tin y un tin sale y montas voladas (llego en giras)*

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *A. Vito* *Siddorillo G.S.*

FIRMA *[Signature]*

HORA *09/06/26*

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tuxtlan, Estado de México.



atencion_clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1246

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: PENDIENTE			<input checked="" type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> S
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - TAMAULIPAS (REYNOSA)				GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Administrativo 2 - José de Escandón, 88680 Reynosa, Tamps.. Jefatura Reynosa Pacheco Loaeza. 33 3288 0490

SERIE: 3GCUY9EF5MG417661	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NTF7594	EDO EMPLACAMIENTO: EDO. MEV	PLACAS VIGENTES: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
-----------------	-----------------------------	--

ODOMETRO	INICIAL: 294753	FINAL: 294753	COLOR: BICOLOR PEMEX	FECHA DE ENTREGA: 29-05-2026
----------	-----------------	---------------	----------------------	------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/	X	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA		/	MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA			
						0	00	EX	

TRANSMISIÓN	
<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> M

TRACCIÓN	
<input type="checkbox"/> 4X2	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4

VESTIDURAS	
<input checked="" type="checkbox"/> SUCIAS	<input type="checkbox"/> LIMPIAS

CILINDRAJE			
<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> V6	<input type="checkbox"/> V8	<input type="checkbox"/> V12



SI	NO	OTROS
/		TUMBABURROS
/		MODULO
/		ESTROBOS
/		ROLL BAS
/		PORTA ESPOSAS
/		LONA
/		BOCINA
/		BALIZADO
/		CONSOLA
/		ESCALON TRASERO
/		RADIO
/		TORRETA
/		CAMARAS

OBSERVACIONES

Unidad en Grúa
 4 llantas voladas
 llanta de Refaccion
 pu ro Rin

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	Francisco Juan Ortiz Santos	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE	Manuel de Jesús Pacheco Loaeza
FECHA		FECHA	27/05/20