LUNCO 1486

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	FOLIO: ASI400361				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION PATIO MANZUR - GUADALAJARA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: JP8J+9Q2 Tonalá, Jalisco. Emiliano Hernández. 662 414 0118

SERIE:	3GCUY9EF5MG421516	MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA	SILVERADO 4 Pts 4X4	MODELO	2021

PLACAS:	PATRULLA N2U3151	EDO EMPLACAMIENTO:	Edo Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	N/A
	FINAL	N/A

COLOR	Cafe	FECHA DE ENTREGA	

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
✓		PARABRISAS	✓		VESTIDURAS		✓	REFLEJANTES
	✓	FAROS	✓		ASIENTOS		✓	C. PASA CORRIENTE
	✓	LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES		✓	PINZAS
	✓	CALAVERAS		✓	TAPETES		✓	DESARMADORES
	✓	PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR		✓	EXTINTOR
✓		EMBLEMAS	✓		RADIO	SI	NO	TESTIGOS
✓		LIMPIADORES	✓		BOCINAS		✓	SISTEMA DE FRENOS
✓		ANTENA		✓	ENCENDEDOR		✓	ACEITE
✓		ESPEJOS LATERALES		✓	CENICERO		✓	TEMPERATURA
✓		CHAPAS	✓		ELEVADORES		✓	FALLO ALTERNADOR
✓		LLANTAS (4)			LLAVES DEL VEHÍCULO (2)		✓	CHECK ENGINE
✓		RINES	SÍ	NO	DOCUMENTACIÓN		✓	BOLSA DE AIRE
✓		TAPON GASOLINA		✓	MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓	SENSOR DE LLANTA
	✓	CARROCERIA SIN GOLPES		✓	POLIZA DE GARANTÍA	ENGOMADO		
SÍ	NO	KIT PARA CAMBIO DE LLANTA		✓	PERMISO	ROSA		AMARILLO
	✓	GATO		✓	POLIZA DE SEGURO	ROJO		VERDE ✓
	✓	MANERAL DE GATO		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN	AZUL		S/ENGOMADO
	✓	LLAVE "L"		✓	ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	VESTIDURAS		
	✓	LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	SUCIAS ✓		x LIMPIAS

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A ✓	M	4X2	4X4 ✓	SUCIAS ✓	LIMPIAS	4	V6 ✓	V8	V12


EQUIPAMIENTO									
SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA	
	✓	TORRETA	✓		TUMBABURROS	✓		PANEL DE CONTROL	
	✓	SIRENA	✓		ROLL BAR	✓		CONSOLA	
	✓	MICROFONO		✓	MAMPARA		✓	placas	
	✓	BOCINA		✓	GANCHOS DE ARRASTRE				
	✓	BARRA DE LUCES LED		✓	PORTA ESPOSAS				
		OBSERVACIONES:	Se entrega Unidad en Grua. * Sin Motor * Sin faros delanteros						

Escaneado con CamScanner


SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X




Tallares
Golpes
Abolladuras
en
Carroceria

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	No hay A-F que firme
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Jobana Flores Lopez Firma Entrega	SELLO	No hay A-F que Firme Patio Forza Tlalcapuan. Firma Recibe Fecha

Escaneado con CamScanner

INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25920

FECHA: 26 / 10 / 26

LUMC01486

CLIENTE: LUMO

ORIGEN:

DESTINO: TEOLOYUCAN LUMO

NUMERO DE SERIE: 3 G C U Y 9 E F 5 M G 4 2 1 5 1 6

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Chevrolet		Silverado	Café

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO		X
BOCINAS		X	RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE		X
ANTENA		X	TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR		X
LUCES DELANTERAS	X	X	TAPON DEL RADIADOR		X
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE		X
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE		X
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		X
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO		X
CLAXON	/		BAYONETA		X
LIMPIADORES	/		OTROS		Y

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Cerdad sin meter, completa, sin catalizador, sin faros, parrilla llantas en mal estado, sin llave de cacahuate

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Juan Carlos Chavez	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 26/10/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner