

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: <u>1709</u>			<u>E</u>	<u>S</u>
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SEMAR - CIUDAD DE MEXICO				GB SC	QRO GDL	PUE CHH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: ILSEMAR Secretaría de Marina Agrícola - Anillo Perif. 2206, Chinam Pac de Juárez, Iztapalapa, 09208 Ciudad de México, CDMX; CAPITAN DIEGO AGUILAR MENDOZA; 55 5624 6500 EXT. 7917

SERIE: <u>BGCUY9EF5MG422505</u>	MARCA: <u>CHEVROLET COMERCIALES</u>	SUBMARCA: <u>SILVERADO PICK UP</u>	MODELO: <u>2021</u>
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------

PLACAS: <u>VA15893</u>	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI	NO
------------------------	--------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	<u>80352</u>	COLOR	<u>GRIS</u>	FECHA DE ENTREGA
	FINAL				


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES <u>(2)</u>	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/	X	PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
<u>A</u>	<u>M</u>

TRACCIÓN	
<u>4X2</u>	<u>4X4</u>



VESTIDURAS	
<u>SUCIAS</u>	<u>LIMPIAS</u>

CILINDRAJE			
<u>4</u>	<u>V6</u>	<u>V8</u>	<u>V12</u>




OBSERVACIONES: Se entrega unidad en grua en patio sucia por coaditlor


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<u>Jorge Cohen Pardo</u>	NOMBRE Y FIRMA DE TRaslADO	<u>Victor N. GARCIA HDEZ.</u>
FECHA	<u>15 04 26</u>	FECHA	

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE