

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

13895

FECHA

29 06 26

CLIENTE

Lumco1340

Lumo

ORIGEN

DESTINO

Tecoloyucan

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3GCU49EF5MG429048

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR


CHEVROLET

SILVERADO

gris/rojo

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NZV-16-33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] []		
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADLBU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] []		
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] []		
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] []		
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[] [] [] [] [] [] [] []		



OBSERVACIONES

llego en giva 2. armarios ca ferros y camaro jalona lavata
 Dada lumba bujos roto

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Asfura Siddartha G.S
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 29/06/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____ HORA: _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____ HORA: _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1340

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: E/ S				
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. COATZACOALCOS				GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Gerencia De Servicios De Seguridad Fisica De Pemex - Tamaulipas 801, Petrolera, 96500 Coatzacoalcos, Ver..
 Coord. Admto. Alberto Montañez Marino C. 55 2270 3990

SERIE: 3GCUY9EF5MG429048	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NZV-1633	EDO EMPLACAMIENTO: EDO NEX	PLACAS VIGENTES: SI NO
------------------	----------------------------	------------------------

ODOMETRO INICIAL	COLOR: cafe	FECHA DE ENTREGA: 29 Junio 2026
------------------	-------------	---------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/	
FAROS	/	/	ASIENOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/	
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/	
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/	
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/	
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/	
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/	
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/	
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/	
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE	/	/	
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/	
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/		/	/	MULTA			
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	0	00	EX	

TRANSMISIÓN: A M	TRACCIÓN: 4X2 4X4	VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS	CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12
------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------

TANQUE DE GASOLINA

SI NO



OTROS

- TUMBABURROS
- MODULO
- ESTROBOS
- ROLL BAS
- PORTA ESPOSAS
- LONA
- BOCINA
- BALIZADO
- CONSOLA
- ESCALON TRASERO
- RADIO
- TORRETA
- CAMARAS


OBSERVACIONES

SALE UNIDAS EN ERRO


No Hay Ocas Fime NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 29 Junio 2026 FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 29/06/2026 FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE Alberto Montañez F 29/06/2026 FECHA
--	---	---

SIMBOLOGIA	BATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




70450
B. 1070

VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE