



GRUAS
FORZA

FOLIO

14022

FECHA

9 07 26

CLIENTE

LUMCO1373

Lumo

ORIGEN

DESTINO

Teoloyucan

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3 G C U Y 9 E F 5 M G 4 3 7 4 4 2

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


SILVERADO

COLOR

cafe/pepex

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NZV-28-86	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Defensa rota, tumbos bujas, 2 llantas extras con rin y 3 llantas
Bolas Jaula, Torreta 2 camera externa 1 interna 1 llanta volante
llego en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Adrian Sillerba G.S.
FIRMA [Firma]
FECHA 9/07/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO 1273



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. TIERRA BLANCA

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Seguridad Fisica de Pemex Tierra Blanca - Av. Xalapa 800, Pemex, 95180 Tierra Blanca, Ver.. Pantoja Coordinador
Administrativo - 921 179 3934 // 921 139 4325. Pablo Gomez Cantero DZ Tierra Blanca - 669 253 2626

SERIE: 3GCUY9EF5MG437442

MARCA: CHEVROLET
COMERCIALES

SUBMARCA SILVERADO
PICK UP

MODELO 2021

PLACAS: NZV2886

EDO EMPLACAMIENTO:

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

CAFE

FECHA DE ENTREGA

8 JULIO 2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	/	ROSA
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	/	VERDE
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	/	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	/	1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA	/	2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



SI NO

OTROS

TUMBABURROS
MODULO
ESTROBOS
ROLL BAS
PORTA ESPOSAS
LONA
BOCINA
BALIZADO
CONSOLA
ESCALON TRASERO
RADIO
TORRETA
CAMARAS

OBSERVACIONES

UNIDAD EN FALLA

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

FECHA


FECHA

8 JULIO 2026


7.7.26

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE