

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO
25556
FECHA
09/04/2026

CLIENTE
LUMS
CUMCO1176

ORIGEN DESTINO **Cuautitlan**

NUMERO DE SERIE **3B CUY 9 E F G M G 2 0 6 7 5 9** NUMERO DE MOTOR

MARCA **CHEVROLET** MODELO TIPO **SILVERADO** COLOR **Cafe**

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NTF-31-84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	R	E		R	E	
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR <input type="text"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR <input type="text"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADLBU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



OBSERVACIONES

Con bomba buxos torreta y camaras, llantas en mal estado llega en grúa

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Ayara Siddsilla	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA <i>[Signature]</i>	FIRMA	FIRMA
FECHA 09/04/26	FECHA	FECHA
HORA	HORA	HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

**FORMATO CHECK LIST**

TICKET: 93716

E**S**

PROYECTO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
PEMEX SALVAGUARDIA - HIDALGO

GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: INTERIOR DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO. CARRETERA JOROBAS – TULA KM. 26.5, COL. EL LLANO 2a. SECC. TULA DE ALLENDE, HGO., C. P. 42800...

SERIE: 3GCUY9EF6MG206159 MARCA: CHEVROLET COMERCIALES SUBMARCA: SILVERADO PICK UP MODELO: 2021

PLACAS: NTF3184 EDO EMPLACAMIENTO: *EDDOVER* PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL: FINAL: COLOR: *Cafe* FECHA DE ENTREGA:

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES		<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS		<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		DESARMADORES		<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR		<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>		TEMPERATURA		
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES (2)	<input checked="" type="checkbox"/>		CHECK ENGINE		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>		AMARILLO		ROSA
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		PERMISO	<input checked="" type="checkbox"/>		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE SEGURO	<input checked="" type="checkbox"/>		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	<input checked="" type="checkbox"/>		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<input checked="" type="checkbox"/>		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		TC VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN
 A M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
 SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA

SI	NO	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>		OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>		TUMBABURROS
<input checked="" type="checkbox"/>		MODULO
<input checked="" type="checkbox"/>		ESTROBOS
<input checked="" type="checkbox"/>		ROLL BAS
<input checked="" type="checkbox"/>		PORTA ESPOSAS
<input checked="" type="checkbox"/>		LONA
<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINA
<input checked="" type="checkbox"/>		BALIZADO
<input checked="" type="checkbox"/>		CONSOLA
<input checked="" type="checkbox"/>		ESCALON TRASERO
<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO
<input checked="" type="checkbox"/>		TORRETA
<input checked="" type="checkbox"/>		CAMARAS

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO: *JOSE GALDINO PARRERA* NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO: *Afonso Rodriguez Lopez* NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: *Afonso Rodriguez Lopez*

FECHA: FECHA: FECHA: *8-abr-2020*