

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO
25566
FECHA
16 04 2026

CLIENTE
Lumo
Lumco01182

ORIGEN
DESTINO
Cuautitlan


NUMERO DE SERIE
3GCUY9EF6MG209885
NUMERO DE MOTOR

MARCA
CHEVROLET
MODELO
TIPO
SILVERADO
COLOR
cafe

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	R	E	LLANTA DE REFACCION	R	E	LLAVES ENCENDIDO	R	E
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/	↑	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	NTF-31-87		

LUZ INTERIOR	R	E	ACUMULADOR	R	E	ODOMETRO AL RECIBIR
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/		
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADLBU		X	
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/		
CLAXON	/		BAYONETA	/		
LIMPIADORES	/		OTROS	/		



OBSERVACIONES

Fumba buxas dañado y oxidado

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN		RECIBO DE UNIDAD OPERADOR		ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE	
NOMBRE	<i>A. Juro Siddiqui G.S</i>	NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA	<i>[Signature]</i>	FIRMA		FIRMA	
FECHA	<i>10/04/26</i>	FECHA		FECHA	
HORA		HORA		HORA	

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



Louco 1182

FORMATO CHECK LIST

PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - HIDALGO

TICKET: 93716	GB	ORO	PUE	ATI/PAN	BAFRIENTOS
SC	GDL	CHIH	TIA/PAN	VALLEJO	Q.ROO

DIRECCION DE ENTREGA: INTERIOR DE LA REFINERIA MIGUEL HIDALGO. CARRETERA JOROBAS - TULA KM. 26.5, COL. EL LLANO 2a. SECC. TULA DE ALLENDE, HGO., C. P. 42800...


SERIE: 3GCUY9HF6MG209885 MARCA: CHEVROLET SUBMARCA: COMERCIALES SIL. VERADO PICK UP MODELO: 2021

PLACAS: NTF3187 EDO EMPLACAMIENTO: EDO NCK PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO INICIAL: 205383 COLOR: CAPE FECHA DE ENTREGA: 9/04/20

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPELOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO	/	
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M TRACCIÓN: 4X2 4X4 VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS CIENDELAJE: 4 V6 V8 V12



SI	NO	OTROS
/		TUMBABURROS
/		MODULO
/		ESTROBOS
/		ROLL BAS
/		PORTA ESPOSAS
/		LONA
/		BOCINA
/		BALIZADO
/		CONSOLA
/		ESCALON TRASERO
/		RADIO
/		TORRETA
/		CAMARAS

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO: JOSE GILBERTO MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO: JOSE GILBERTO MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: JOSE GILBERTO MARTINEZ
 FECHA: 09-ABR-2028