



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 94333

E

S

PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - TAMAULIPAS

GB QRO PUJE ATIZAPAN BARRIENTOS SC GDL CHIH TLALPAN VALLEJO Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Av. Álvaro Obregón, Refinería Madero, Cd Madero, Tamps.; FELIPE GARCIA -; 33 1345 8434

SERIE: B3CUY9EF6MG415787 MARCA: CHEVROLET COMERCIALES SUBMARCA SILVERADO PICK UP MODELO 2021

PLACAS: NTF7662 EDO EMPLACAMIENTO: Edo, Mex PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL COLOR CAFE FECHA DE ENTREGA

Table with columns for EXTERIOR, INTERIOR, and KIT DE SEGURIDAD, with sub-columns for SI and NO. Includes items like PARABRISAS, FAREOS, LUCES CUARTOS, etc.

TRANSMISIÓN A M

TRACCIÓN 4X2 4X4

VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE 4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES: Unidad en grua Troc parabrisas estrellado

no hay firma de activo fijo NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO



Jace Jose Manuel Lopez Gomez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Felipe Garcia Lopez NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA


24/04/26 FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE