



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 91053

E

S

PROYECTO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
PEMEX MARINA - PUEBLA

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: SERVICIO GUERRERO - Av. de los Técnicos, Rancho Viejo, 73177 Huauchinango, Pue.. Adri. 55 5414 0267

SERIE: 3GCUY9EF6MG419550

MARCA: CHEVROLET

SUBMARCA: SILVERADO

MODELO: 2021

PLACAS: PBY-5339

EDO EMPLACAMIENTO: Edo de Mex

PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL No Arranco

COLOR GRIS

FECHA DE ENTREGA 20 Enero 2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS			VESTIDURAS			REFLEJANTES			
FAROS			ASIENTOS			C. PASA CORRIENTE			
LUCES CUARTOS			CINTURONES			PINZAS			
CALAVERAS			TAPETES			DESARMADORES			
PARRILLA			ESPEJO RETROVISOR			EXTINTOR			
EMBLEMAS			RADIO			TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES			BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS			
ANTENA			ENCENDEDOR			ACEITE			
ESPEJOS LATERALES			CENICERO			TEMPERATURA			
CHAPAS			ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR			
LLANTAS (4)			LLAVES ()			CHECK ENGINE			
RINES			DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE			
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA			
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO		ROSA	
GATO			PERMISO			ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO			AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			TC VIGENTE			AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA			
						0	00	EX	

TRANSMISIÓN
A MTRACCIÓN
4X2 4X4VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIASCILINDRAJE
4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA

No Arranco

SI	NO	OTROS
		TUMBABURROS
		MODULO
		ESTROBOS
		ROLL BARS
		PORTA ESPOSAS
		LONA
		BOCINA
		BALIZADO
		CONSOLA
		ESCALON TRASERO
		RADIO
		TORRETA
		CAMARAS

OBSERVACIONES

La Unidad No Arranco
cliente Perchado

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

Adalid Murillo Morales

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

20 Enero 2026

FECHA

Aroli Ledezma Torres


NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

20-Enero-2026


FECHA

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE



**GRUAS
FORZA**

INVENTARIO VEHICULO

FOLIO

25312

FECHA

20 01 2026

CLIENTE

LUMO

Lumco 1116

ORIGEN

DESTINO

Quintana

NUMERO DE SERIE

3 G C U Y 9 E F 6 M G 4 1 9 7 5 0

NUMERO DE MOTOR

MARCA

**~~DODGE~~
CHEVROLET**

MODELO

TIPO

**~~RAM Power~~
SILVERADO**

COLOR

**~~Blanco~~
Gris**

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☒	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☐	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☐	☐			



OBSERVACIONES

Plasticos de la defensa de la defensa. Hojas.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE **Arturo Siddhartha G. S.**
FIRMA **[Signature]**
FECHA **20/01/26** HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO