

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25616

FECHA

29 / 4 / 26

LUMCOR19

CLIENTE

ORIGEN:  DESTINO: CUATITLAN

NUMERO DE SERIE: 3GCUY9E76MG4Z340S NUMERO DE MOTOR:

MARCA: CHEVROLET MODELO:  TIPO: SILVERADO COLOR: CAFE

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/		GATO	/		VERIFICACION	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	UTF7675	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/				
						ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/				
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

INGRESA EN GRUA  
 FALTA DANADA  
 JUMBA BARRIOS DANADO  
 NO TIENE JALCA  
 RINES Y CANTAS DANADAS

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE: ABEL ORTEGA	NOMBRE: <input type="text"/>	NOMBRE: <input type="text"/>
FIRMA: <i>Abel Ortega</i>	FIRMA: <input type="text"/>	FIRMA: <input type="text"/>
FECHA: 29/4/26 HORA: <input type="text"/>	FECHA: <input type="text"/> HORA: <input type="text"/>	FECHA: <input type="text"/> HORA: <input type="text"/>

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tullitlan, Estado de México.

Louco1219



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E S

PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - JALISCO

GR ORO PLIE ATIZAPAN BARRIENTOS Q.ROO  
SC GOL CHIH TLALPAN VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TAD Zapopan PEMEX Logística - Av. Aviación 999, San Juan de Ocotán, 45019 Zapopan, Jal. .


SERIE: 3GCUV9EF6MG423405 MARCA: CHEVROLET COMERCIALES SUBMARCA SILVERADO PICK UP MODELO 2021

PLACAS: NTF7675 EDO EMPLACAMIENTO: Edomex PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL COLOR Pale FECHA DE ENTREGA 28 Abril 2026

Table with columns for EXTERIOR, INTERIOR, KIT DE SEGURIDAD, and various vehicle components with SI/NO checkboxes.

TRANSMISIÓN A M TRACCIÓN 4X2 4X4 VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS CILINDRAJE 4 V6 V8 V12





- OTROS: TUMBABURROS, MODULO, ESTROBOS, ROLL BAS, PORTA ESPOSAS, LONA, BOCINA, BALIZADO, CONSOLA, ESCALÓN TRASERO, RADIO, TORRETA, CAMARAS

OBSERVACIONES: \*Unidad En Grupo


No Hay Oscar Bravo NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 29 Abril 2026 FECHA

[Signature] NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA


Luis A. Salas NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 27 - ABRIL - 2026 FECHA

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	<b>1 al 6</b>
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>	