

LUMCO1357



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E

S

PROYECTO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. TIERRA BLANCA

GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Seguridad Fisica de Pemex Tierra Blanca - Av. Xalapa 800, Pemex, 95180 Tierra Blanca, Ver.. Pantoja Coordinador Administrativo - 921 179 3934 // 921 139 4325. Pablo Gomez Cantero DZ Tierra Blanca - 669 253 2626

SERIE: 3GCUY9EF6MG435778	MARCA: CHEVROLET COMERCIALES	SUBMARCA: SILVERADO PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

PLACAS: NZV1625	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	--------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: ROJO	FECHA DE ENTREGA: 01 Julio 2020
----------	---------	-------	--------------------	----------------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARRROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	ROSA	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12



SI	NO	OTROS
/	/	TUMBABURROS
/	/	MODULO
/	/	ESTROBOS
/	/	ROLL BAS
/	/	PORTA ESPOSAS
/	/	LONA
/	/	BOCINA
/	/	BALIZADO
/	/	CONSOLA
/	/	ESCALON TRASERO
/	/	RADIO
/	/	TORRETA
/	/	CAMARAS

OBSERVACIONES
UNIDAD EN GRACA

NO AY QUIEN FIRMAR
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO



NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CUENTE
Jorge Pantoja


FECHA

FECHA
01 Julio 2020


FECHA
30 JUN 20

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE