

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25324

FECHA

22 01 2026

CLIENTE

Lumcoo1117

Lumo

ORIGEN

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

36C0Y9EF7MG182308

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

SILVERADO

COLOR

Lafc

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☒	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☐	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	NTF-31-94	☐	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

SN/Baterias desarmado por dentro mesa y fierros en cabina + camara y
torre, doble goma atrás en caja sin tapa de gasolina de metal

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sideralho G. S.
FIRMA
FECHA 22/01/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LURCO0117


	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 87524			E	S	
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - VERACRUZ				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Servimex - Av. Transístmica 1115-A, Lazaro Cardenas, 96460 Coatzacoalcos, Ver.. Miguel Angel. 921 128 7960

SERIE: 3GCUY9EF7MG182308	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: SILVERADO	MODELO: 2021
PLACAS: NTF3194	EDO EMPLACAMIENTO: <i>Edo Ver</i>	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO INICIAL FINAL	COLOR: <i>Rite</i>	FECHA DE ENTREGA: <i>22/ene/26</i>	

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☒	VESTIDURAS	☒	☒	REFLEJANTES	☒	☒
FAROS	☒	☒	ASIENTOS	☒	☒	C. PASA CORRIENTE	☒	☒
LUCE CUARTOS	☒	☒	CINTURONES	☒	☒	PINZAS	☒	☒
CALAVERAS	☒	☒	TAPETES	☒	☒	DESARMADORES	☒	☒
PARRILLA	☒	☒	ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	EXTINTOR	☒	☒
EMBLEMAS	☒	☒	RADIO	☒	☒	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☒	BOCINAS	☒	☒	SISTEMA DE FRENOS	☒	☒
ANTENA	☒	☒	ENCENDEDOR	☒	☒	ACEITE	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	CENICERO	☒	☒	TEMPERATURA	☒	☒
CHAPAS	☒	☒	ELEVADORES	☒	☒	FALLO ALTERNADOR	☒	☒
LLANTAS (4)	☒	☒	LLAVES ()	☒	☒	CHECK ENGINE	☒	☒
RINES	☒	☒	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☒	☒
TAPON GASOLINA	☒	☒	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☒	SENSOR DE LLANTA	☒	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒	☒	AMARILLO		ROSA
GATO	☒	☒	PERMISO	☒	☒	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒	☒	POLIZA DE SEGURO	☒	☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☒	TC VIGENTE	☒	☒	AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☒	MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☒	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>TUMBABURROS</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>MODULO</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>ESTROBOS</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>ROLL BAS</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>PORTA ESPOSAS</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>LONA</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>BOCINA</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>BALIZADO</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>CONSOLA</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>ESCALON TRASERO</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>RADIO</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>TORRETA</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>CAMARAS</td></tr> </tbody> </table>	SI	NO	OTROS	☒	☒	TUMBABURROS	☒	☒	MODULO	☒	☒	ESTROBOS	☒	☒	ROLL BAS	☒	☒	PORTA ESPOSAS	☒	☒	LONA	☒	☒	BOCINA	☒	☒	BALIZADO	☒	☒	CONSOLA	☒	☒	ESCALON TRASERO	☒	☒	RADIO	☒	☒	TORRETA	☒	☒	CAMARAS	OBSERVACIONES <i>Sale unidad en gree</i>
SI	NO	OTROS																																										
☒	☒	TUMBABURROS																																										
☒	☒	MODULO																																										
☒	☒	ESTROBOS																																										
☒	☒	ROLL BAS																																										
☒	☒	PORTA ESPOSAS																																										
☒	☒	LONA																																										
☒	☒	BOCINA																																										
☒	☒	BALIZADO																																										
☒	☒	CONSOLA																																										
☒	☒	ESCALON TRASERO																																										
☒	☒	RADIO																																										
☒	☒	TORRETA																																										
☒	☒	CAMARAS																																										

<i>Sinfirmo activo fijo</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO FECHA: <i>22/ene/26</i>	<i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA: <i>22/ene/26</i>	<i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA:
--	---	--

x

A hand-drawn sketch of a pickup truck, viewed from the side. Blue wavy lines are drawn over the truck's body to represent airflow. The lines start at the front, flow over the hood, around the front wheel, and along the side of the cab and bed. There are also lines at the rear of the truck, suggesting flow around the tailgate and bumper.

A top-down view of a car with its trunk open, showing the interior of the trunk and the rear of the car.

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

**NOMBRE Y
FIRMA CLIENTE**