



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 1210

E S

PROYECTO
 RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
 PEMEX SEMAR - CIUDAD DE MEXICO

GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: ILSEMAR Secretaría de Marina Agrícola - Anillo Perif. 2206, Chinam Pac de Juárez, Iztapalapa, 09208 Ciudad de México, CDMX; CAPITAN DIEGO AGUILAR MENDOZA; 55 5624 6500 EXT. 7917

SERIE: 3GCUY9EF7MG417967 MARCA: CHEVROLET COMERCIALES SUBMARCA: SILVERADO PICK UP MODELO: 2021

PLACAS: PBY4631 EDO EMPLACAMIENTO: PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL 11 30 66 FINAL 00000 COLOR: GRIS FECHA DE ENTREGA:


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (7)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN
A M

TRACCIÓN
4X2 4X4



VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 6 8 V8 V12




OBSERVACIONES: se entrega unidad en 5ra. patio Sarabi Cuahutlan


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	Jorge Ortiz Rueda	VICTOR H. GARCIA HDEZ
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	[Signature]	[Signature]
FECHA	25 04 06	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	