

GRUAS
FORZA

14087

03	08	26
----	----	----

June

LCMS01210

SARABIA

--


3	G	C	U	4	4	E	F	7	M	G	4	1	7	9	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

CHEVROLET

SILVERADO

GR15

[illegible]

NOMBRE Diego Perez
FIRMA [Signature]
FECHA 23-08 HORA

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FECHA:

NOMBRE, DE NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE

MARCA
COLOR

GB

GOL

DIRAS

PAJOTO
INTERIOR

TABASCO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE: 116417967

MARCA: Chevrolet

SUBMARCA: Silverado

MODELO:

PLACAS:

EDO EMPLACAMIENTO:

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

COLOR:

FECHA DE ENTREGA: 03-08-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO			TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		
RINES			DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI	NO	
GATO		/	PERMISO		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/			

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FUO

FECHA: 03-08-26

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA:

SINTACOLCHAS

BARRERAS




ABOLLADURA




GOLPE

X


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE