

CVHCO1141



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 92062

E S

PROYECTO
DESALOJO GUSTAVO BAZ

GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
SC	GDL	CHIH	TLAPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Forza Cuautitlán Sarabia C. Francisco Sarabia 22, San Mateo Ixtacalco, 54840 San Mateo Ixtacalco, Méx.; OSCAR BARRON:

SERIE: 3GCUY9EFTMG422604

MARCA: CHEVROLET
COMERCIALES

SUBMARCA: SILVERADO
PICK UP

MODELO: 2021

PLACAS: NZV1637

EDO EMPLACAMIENTO: EDO MEX

PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL FINAL

COLOR: GRPE

FECHA DE ENTREGA: 15 Feb. 2024


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C.PASA CORRIENTE	☒	
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS	☒	
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES	☒	
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	SI NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS	☒	
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE	☒	
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA	☒	
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR	☒	
LLANTAS (4)	☒		LLAVES ()	☒		CHECK ENGINE	☒	
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒	SI NO	BOLSA DE AIRE	☒	
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒	
CARROCERIA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO	☒	
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒		AMARILLO	☒	ROSA
GATO	☒		PERMISO	☒		ROJO	☒	VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AZUL	☒	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒			☒		MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M

TRACCIÓN: 4X2 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12




OBSERVACIONES:

VERIFICAR EN GARDA


Celia Guzmán NOMBRE Y FIRMA 10/02/24 FECHA	[Signature] NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 10 Feb. 2024 FECHA	[Signature] NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	--	--

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHÍCULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

25356

FECHA

10 / 2 / 26

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

DESTINO

Coahuila

NUMERO DE SERIE

36C0Y9EE7H6422B04

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Chevrolet

MODELO

TIPO



Silverado

COLOR

Cafe

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/		GATO	/		VERIFICACION	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		N2V-1637	/	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Caja de fusibles des tapada, faja de lentes dañada
Fleca caídas en batm, cables sueltos de la cabina
Unidad en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: J. Carlos Chavira
FIRMA: [Firma]
FECHA: 10-2-26 HORA: [Hora]

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: [Nombre]
FIRMA: [Firma]
FECHA: [Fecha] HORA: [Hora]

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: [Nombre]
FIRMA: [Firma]
FECHA: [Fecha] HORA: [Hora]

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO