

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

13871

FECHA

19 06 26

CLIENTE

LUMCO1311

Lumco

ORIGEN

DESTINO

Teotihuacan

NUMERO DE SERIE

3 G C U Y 9 E F 7 M G 4 2 3 5 6 0

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO



SILVERADO

COLOR

Blanco/Prata

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/	X	GATO		X	VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	NTF-76-93	/	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADDBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

2 Manijas desviciadas, Lapa, y tuerca de catalizadores o tuercas  
 2 camaras externa e interna de la y tumba buxos, ferrita  
 Llego en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE A. Ayra Saldar. Iba. G.S  
 FIRMA [Signature]  
 FECHA 19/06/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE  
 FIRMA  
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE  
 FIRMA  
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

1311

**FORMATO CHECK LIST**

PROYECTO: **E S**

RECIBIENDO POR TERMINO DE CONTRATO - PLMIX SALVAGUARDIA - DFTO. VERACRUZ

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Pemes Centro Administrativo Mocambo - Av Urano 420, Heriberto Kehoe Virant, 94798 Boca del Rio, Ver., Carlos Armando Moreno Vazquez Coord. Admitvo. Veracruz. 614 184 4004

SERIE: 30CYY0117MIG423560

PLACAS: N117603

MARCA: CHEVROLET COMERCIALES

EDO EMPLACAMIENTO: **Pedo Mex**

MODELO: 2021

SUBMARCA: SILVERADO PICK UP

ODOMETRO INICIAL FINAL: **0**

COLOR: **Cafe**

FECHA DE ENTREGA: **0**


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES		
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE		
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS		
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES		
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR		
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENS		
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES (L)	/	/	CHECK ENGINE		
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN: A / M

TRACCIÓN: 4X2 / 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS / LIMPIAS

CILINDRAJE: 4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA: 

OTROS: TUMBABURROS, MODULO, ESTROBOS, ROLL BARS, PORTA ESPOSAS, LONA, BOCINA, BALIZADO, CONSOLA, ESCALON TRASERO, RADIO, TORRETA, CAMARAS

OBSERVACIONES: **Falta transmisión a motor se entrega unido en arco**

so hay A.T

ace firme

dega - tiza

Nombre y firma de responsable: **Carlos Moreno V.**

Nombre y firma de cliente: **Carlos Moreno V.**

FECHA: **10/09/2021**

FECHA: **10/09/2021**